

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: WF0TK1EMXMMA31554)



FORD MUSTANG MACH-E RWD 75 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 75kWh ev rwd 190kW aut

Km-stand	179792 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1993 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Shadow Black	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter		
Datum eerste toelating	26-08-2021	Aantal cilinders	0	Wielbasis	298 cm
Datum eerste afgifte NL	26-08-2021	Vermogen	190 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	26-08-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achterspoiler, achteruitrij assistent, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, aluminium interieur afwerking, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, automatische snelheidsbegrenzing ISA, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitenspiegels met verlichting, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, connected services, DAB, dimlichten automatisch, dodehoek detectie, draadloze telefoonlader, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, geluidsisolerend glas, grootlichtassistent, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), kunstlederen bekleding, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 18", multimedia scherm groot, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, side-skirts, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur verwarmd, vermoeidheids herkenning, verwarmde voorruit, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Navigatie CD/DVD
✓ Stekker set	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, gescheurd	Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Continental	225/60 R18
RV	4 mm	Zomer	Continental	225/60 R18
LA	2 mm	Zomer	Continental	225/60 R18
RA	2 mm	Zomer	Continental	225/60 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee




Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Motorkap Omschrijving: Deukje en steenslag Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten	
Deel: Stoel lv Omschrijving: Beschadigd Gegeven oplossing: Herstellen		Deel: Achterklep Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deukjes en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Bumper achter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten	

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto				

Documenten

Geen documenten gevonden.

Foto's (6)



1. schade1



2. schade2



3. schade3



4. schade4



5. schade5



6. schade6