



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46361123
Auftrags-Nr / Referenz: MW3045704
Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Sachverständiger:

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell			
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LMELBL1PXNRC09906
Erstzulassung	30.03.2023	Laufleistung (abgelesen)	2.833 km
HSN/TSN	2256 / AAA 00000	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse		Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb / 1
Farbe	Blau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	150 kW / 0 ccm	Nächste HU	
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer			

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R19 103W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	235/50 R19 103W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2026



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen	0,00 €	0,00 €
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - kein Nachweis - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
6	Rad/Reifen	Felgensatz komplett - Korrosion - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
7	elektrisches System	Batterie - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen	0,00 €	0,00 €
8	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblatt hinten - porös / rissig - erneuern	30,00 €	30,00 €
9	Scheibenreinigung	Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern	50,00 €	50,00 €
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorne rechts) - verkratzt / verschürft - Smart Repair	80,00 €	80,00 €
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	80,00 €	80,00 €
12	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren	130,00 €	90,00 €
13	Motorhaube	Motorhaube (Rost) - verkratzt / verschürft - lackieren	165,00 €	120,00 €
Summe (netto)			535,00 €	450,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)	Minderwert
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)	Minderwert
Ausrüstung - Abschleppöse (Abdeckung)	15,00 €	15,00 €
Summe (netto)	15,00 €	15,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	535,00 €	450,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	15,00 €	15,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	550,00 €	465,00 €
Mwst. (19%)	104,50 €	88,35 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	654,50 €	553,35 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeuges beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde mit Beanstandung durchgeführt.
Bemerkung: Batterie tiefenentladen

**Verkehrssicherheit:**

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Küchler', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Daniel Küchler)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Motorraum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Kombiinstrument



Abbildung 19: Kombiinstrument




Abbildung 20: Kombiinstrument



Abbildung 21: Instrumententafel




Abbildung 22: Instrumententafel




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung #2: Ausrüstung: Tifit Füllmittel - kein Nachweis - kein Abzug




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand -




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) (Ausgeblichen) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug




Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Materialmang... - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug




Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug




Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (Materialmang... - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Materialmangel...
abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer links
(Materialmangel) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - Korrosion - kein
Abzug



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - Korrosion -
kein Abzug



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - Korrosion - kein
Abzug




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - Korrosion -
kein Abzug



Beschädigung #7: elektrisches System: Batterie - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #7: elektrisches System: Batterie - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #8: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblatt hinten - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #8: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblatt hinten - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #8: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblatt hinten - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #9: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #9: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorne rechts) - verkratzt / verschürft - Smart



Beschädigung #9: Scheibenreinigung: Scheibenwischerblätter vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorne rechts) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorne rechts) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorne rechts) - verkratzt / verschürft - Smart



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Rost) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Rost) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Rost) - verkratzt / verschürft - lackieren