



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



**G5582913**

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes  
im Internetbrowser des Zulassungsvor-  
fahren freigegeben. Dokument nur  
unbeschädigt gültig.

23.05.2023  
Stable Bochum  
Der Oberbürgermeister  
J.A.  
B.000  
B.000

Inschrift: 25 A  
33503 Bielefeld  
02.12

Stichtag:  
KZ-1  
33503  
J.A.

|    |     |                             |     |     |                             |
|----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----------------------------|
| 01 | Typ | CD                          | 02  | Typ | CD                          |
| 03 | Typ | ACDNFGX1                    | 04  | Typ | ACDNFGX1                    |
| 05 | Typ | A07AD7G001V481SM2UL1CVH2A10 | 06  | Typ | A07AD7G001V481SM2UL1CVH2A10 |
| 07 | Typ | GOLF                        | 08  | Typ | GOLF                        |
| 09 | Typ | VOLKSWAGEN-VW               | 10  | Typ | VOLKSWAGEN-VW               |
| 11 | Typ | 0603                        | 12  | Typ | 0603                        |
| 13 | Typ | WVZZZC02PW187450            | 14  | Typ | WVZZZC02PW187450            |
| 15 | Typ | M1                          | 16  | Typ | M1                          |
| 17 | Typ | FZ:Z.Pers.bef.b. 8 SP1.     | 18  | Typ | FZ:Z.Pers.bef.b. 8 SP1.     |
| 19 | Typ | KOMBILIMOUSINE              | 20  | Typ | KOMBILIMOUSINE              |
| 21 | Typ | SCHWARZ                     | 22  | Typ | SCHWARZ                     |
| 23 | Typ | 1984                        | 24  | Typ | 1984                        |
| 25 | Typ | Benzin                      | 26  | Typ | Benzin                      |
| 27 | Typ | e1*2007/46*2014*22          | 28  | Typ | e1*2007/46*2014*22          |
| 29 | Typ | K                           | 30  | Typ | K                           |
| 31 | Typ |                             | 32  | Typ |                             |
| 33 | Typ |                             | 34  | Typ |                             |
| 35 | Typ |                             | 36  | Typ |                             |
| 37 | Typ |                             | 38  | Typ |                             |
| 39 | Typ |                             | 40  | Typ |                             |
| 41 | Typ |                             | 42  | Typ |                             |
| 43 | Typ |                             | 44  | Typ |                             |
| 45 | Typ |                             | 46  | Typ |                             |
| 47 | Typ |                             | 48  | Typ |                             |
| 49 | Typ |                             | 50  | Typ |                             |
| 51 | Typ |                             | 52  | Typ |                             |
| 53 | Typ |                             | 54  | Typ |                             |
| 55 | Typ |                             | 56  | Typ |                             |
| 57 | Typ |                             | 58  | Typ |                             |
| 59 | Typ |                             | 60  | Typ |                             |
| 61 | Typ |                             | 62  | Typ |                             |
| 63 | Typ |                             | 64  | Typ |                             |
| 65 | Typ |                             | 66  | Typ |                             |
| 67 | Typ |                             | 68  | Typ |                             |
| 69 | Typ |                             | 70  | Typ |                             |
| 71 | Typ |                             | 72  | Typ |                             |
| 73 | Typ |                             | 74  | Typ |                             |
| 75 | Typ |                             | 76  | Typ |                             |
| 77 | Typ |                             | 78  | Typ |                             |
| 79 | Typ |                             | 80  | Typ |                             |
| 81 | Typ |                             | 82  | Typ |                             |
| 83 | Typ |                             | 84  | Typ |                             |
| 85 | Typ |                             | 86  | Typ |                             |
| 87 | Typ |                             | 88  | Typ |                             |
| 89 | Typ |                             | 90  | Typ |                             |
| 91 | Typ |                             | 92  | Typ |                             |
| 93 | Typ |                             | 94  | Typ |                             |
| 95 | Typ |                             | 96  | Typ |                             |
| 97 | Typ |                             | 98  | Typ |                             |
| 99 | Typ |                             | 100 | Typ |                             |

100

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : VIN



Bild 13 : Fahrzeugschlüssel nicht vollständig



Bild 14 : Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 15 : Seitenwand hinten links Kratzer



Bild 16 : Seitenwand hinten links Kratzer

Mobility Concept  
Daimler Straße 6  
85748 Garching



KVA

Datum 27.04.2026

|                          |                         |                 |                  |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Marke:                   | Volkswagen              | Interne Nummer: |                  |
| Modell:                  | Golf                    | LV-Nummer:      | 6328973          |
| Kilometerstand:          | 75800                   | Fin:            | WWWZZCD2PW187460 |
| Räder Montiert<br>Sommer | Räder im PKW            |                 |                  |
| Profil Montiert          | VL 4,5 VR 4,5 HL 5 HR 5 | Profil im PKW   | VL VR HL HR      |

| Pos    | Arbeitsleistung                                        | Preis    | Preis ET    |  |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 1      | Fahrzeugaufbereitung groß                              | 152,25 € |             |  |
|        | ( Geruch im Innenraum, verschmutzt)                    |          |             |  |
| 3      | Motor Ölfeucht, Diagnose                               | 40,00 €  |             |  |
| 4      | viele Fehlermeldungen, Diagnose durchführen            |          |             |  |
| 5      | Fahrertüre schließt nicht, zerlegende Diagnose         | 80,00 €  |             |  |
| 6      | 2 Schlüssel fehlt                                      |          | 510,00 €    |  |
| 7      | Service beim Händler                                   | 685,00 € |             |  |
| 8      | Verbringung zum Händler                                | 50,00 €  |             |  |
| 9      | Handlingspauschale Betankung                           | 13,00 €  |             |  |
| 10     | Ankaufspreis Kraftstoffe 10 L                          | 19,95 €  |             |  |
| 11     | Lackfehler+Dellen, Steinschläge Motorhaube, lackieren  | 362,50 € |             |  |
| 12     | 6 Dellen Dach sanft inst                               | 132,00 € |             |  |
| 13     | Kotflügel VL verformt, ersetzen                        | 160,00 € | 350,00 €    |  |
| 14     | Kotflügel VL lackieren                                 | 255,50 € |             |  |
| 15     | Radhausschale VL gebrochen, ersetzen                   | 40,00 €  | 85,00 €     |  |
| 16     | 4 SO Reifen Porös, 1 HA beschädigt ers. 235/35ZR19 91W | 70,00 €  | 540,00 €    |  |
| 17     | Stoßfänger vorne, verformt, lackieren                  | 326,00 € |             |  |
| 18     | Kühlergrill gebrochen, ersetzen                        | 40,00 €  | 420,00 €    |  |
| 19     | Logo Kühlergrill gebrochen, ersetzen                   | 20,00 €  | 210,00 €    |  |
| 20     | Scheinwerfer VR zerkratzt, ersetzen                    | 40,00 €  | 1.650,00 €  |  |
| 21     | Kotflügel VR Lackfehler, verformt, ersetzen            | 160,00 € | 350,00 €    |  |
| 22     | Kotflügel VR lackieren                                 | 255,50 € |             |  |
| 23     | Radhausschale VR gebrochen, ersetzen                   | 40,00 €  | 85,00 €     |  |
| 24     | Spiegelkappe VR verschrammt, lackieren                 | 83,00 €  |             |  |
| 25     | Schwellerverbreiterungen rechts verformt, ersetzen     | 80,00 €  | 575,00 €    |  |
| 26     | Schwellerverbreiterung rechts lackieren                | 238,00 € |             |  |
| 27     | Kratzer Türe HR,ASP                                    | 39,00 €  |             |  |
| 28     | Seitenwand HR durchpoliert, lackieren                  | 350,00 € |             |  |
| 29     | Verkleidung Heckklappe, verschrammt, ersetzen          | 40,00 €  | 135,00 €    |  |
| 30     | Stoßfänger hinten verformt, verschrammt, lackieren     | 326,00 € |             |  |
| 31     | Seitenwand HL Kratzer, polieren                        | 30,00 €  |             |  |
| 32     | Türe HL durchpoliert lackieren                         | 273,50 € |             |  |
| 33     | Teppichboden hinten lose, befestigen                   | 80,00 €  |             |  |
| 34     | Türe VL lackieren                                      | 273,50 € |             |  |
| 35     | Spiegelkappe VL lose( wurde schonmal geklebt) ersetzen |          | 170,00 €    |  |
| 36     | Spiegelkappe lackieren                                 | 83,00 €  |             |  |
| 37     | Motor Ölfeucht, Diagnose                               | 40,00 €  |             |  |
| 38     | Bremse HA Riefenbildung, ersetzen                      | 318,00 € |             |  |
| 39     | Fußmatten                                              | 4,00 €   | 15,65 €     |  |
| 40     | Kennzeichen anbringen                                  | 8,00 €   |             |  |
|        |                                                        |          |             |  |
|        |                                                        |          |             |  |
| Gesamt |                                                        |          | 10.303,35 € |  |

DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 0241 9420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**BO GN7394**

### FIN

**WWZZZCD2PW187460**

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leasingrückläufer | BO GN7394                                                                                    |
| Auftraggeber      | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching                                  |
| Ihr Auftrag vom   | 11.12.2025, telefonisch                                                                      |
| Besichtigung      | 17.12.2025 um 08:00 Uhr<br>HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.12.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt.           | mit 19% MwSt.        |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | <b>20.042,02 EUR</b> | <b>23.850,00 EUR</b> |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.12.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.12.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.12.2025 um 08:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 121 µm bis 515 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Türe vorne links 515µm, Kotflügel vorne links 334µm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung  
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

BO GN7394  
23.05.2023  
23.05.2023

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

05 / 2026

## Technische Daten

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                  |
| Hersteller                 | VOLKSWAGEN-VW                       |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | CD / Golf 2.0 TSI OPF 4Motion DSG R |
| Aufbauart                  | Limousine                           |
| HSN / TSN                  | 0603 / CNP                          |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | WWZZZCD2PW187460                    |
| Türen                      | 5                                   |
| Sitzplätze                 | 5                                   |
| Farbe (Hersteller)         | Deep Black Perleffekt (C9X)         |
| Polster / Farbe            | Leder / Schwarz                     |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                              |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Reihenmotor / 4                     |
| Leistung / Hubraum         | 235 kW / 1984 cm <sup>3</sup>       |
| Schadstoffklasse           | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I        |
| Getriebe / Gänge           | DSG / 7                             |
| Felgen                     | Leichtmetall                        |
| Km-Stand abgelesen         | 75.800                              |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ | Art   | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|----------------|-------|-------------|
| 1 links   | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 2 mm        |
| rechts    | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 2 mm        |
| 2 links   | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 4 mm        |
| rechts    | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 4 mm        |
| Pannenset |                     |                |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent, Ambientebeleuchtung 30-farbig, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse in Chrom matt, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachhimmel in Soul-Schwarz, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist", Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundig, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar, LED-Plus-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Leiste zwischen den Scheinwerfern und Türgriffmulden beleuchtet, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Leuchtenweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist", Pedale in Edelstahl gebürstet, Progressivlenkung, Radio: Radio "Ready 2

Discover" inkl. "Streaming & Internet", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Jerez" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff -innenwangen in "ArtVelours", Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kotflügel vorne links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Seitenwand hinten links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16).

---

### Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel nicht vollständig ( Schließsatz erneuern).

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail [dueren.automobil@dekra.com](mailto:dueren.automobil@dekra.com)



Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 0241 9420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Bewertungsgutachten / Rechendaten

**Kennzeichen****BO GN7394****FIN****WVWZZZCD2PW187460**

### Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894  
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
Ihr Auftrag vom 11.12.2025, telefonisch.  
Besichtigung 17.12.2025, 08:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec  
Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.  
Bewertet auf 17.12.2025  
Betrifft Leasingrückläufer BO GN7394

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 121 µm bis 515 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Türe vorne links 515µm, Kotflügel vorne links 334µm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.  
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.  
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein.  
Teil II  
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

### Fahrzeugdaten

|                     |                          |                  |            |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Erstzulassung       | 23.05.2023               | Letzte Zulassung | 23.05.2023 |
| Fahrzeugart         | PKW                      | Hersteller       | VW         |
| Typ / Verkaufsbez.  | Golf 2.0 TSI OPF 4Motion | Aufbauart        | Limousine  |
|                     | DSG R                    |                  |            |
| Türen               | 5                        | Sitzplätze       | 5          |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WVWZZZCD2PW187460        | HSN / TSN        | 0603 / CNP |

DEKRA Automobil GmbH  
Handwerkstraße 15  
D-70565 Stuttgart  
Telefon (07 11) 78 61-0  
Telefax (07 11) 78 61-22 40  
[www.dekra.com](http://www.dekra.com)

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039  
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694  
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600  
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00  
BW-Bank BIC: SOLADEST  
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Stefan Kölbl  
Geschäftsführer:  
Guido Kutschera (Vorsitzender)  
Friedemann Bausch  
Jann Fehlauer

|                      |                             |                            |                              |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Schlüssel-Nr.        | 10022256                    | Km-Stand abgelesen         | 75800                        |
| Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2026                   | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                       |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor             | Leistung (kW)              | 235                          |
| Hubraum (ccm)        | 1984                        | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Getriebe / Gänge     | DSG / 7                     | Felgen                     | Leichtmetall                 |
| Farbe (Hersteller)   | Deep Black Perleffekt (C9X) | Polster / Farbe            | Leder / Schwarz              |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|----------------|-------|-------------|
| 1 links | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 2 mm        |
| rechts  | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 2 mm        |
| 2 links | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 4 mm        |
| rechts  | 235 / 35 ZR 19 91 W | Kingbos / G866 | S / O | 4 mm        |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

|                              |            |               |            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|
| Fz. Neupreis                 | 54.880 EUR | Fz. Notierung | 33.950 EUR |
| Fz. Grundwert: ( 32 Mon): MK |            |               | 33.950 EUR |

## Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent, Ambientebeleuchtung 30-farbig, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse in Chrom matt, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachhimmel in Soul-Schwarz, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist", Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar, LED-Plus-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Leiste zwischen den Scheinwerfern und Türgriffmulden beleuchtet, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherabteilung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist", Pedale in Edelstahl gebürstet, Progressivlenkung, Radio: Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Jerez" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff -innenwangen in "ArtVelours", Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte

Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zwischenwert 1 33.950 EUR

### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

### Km-Korrektur

Km = 75800      Kateg.: 22 = 32000      Diff. = -43800  
 BZ2K = -14.7529      (AS = 0.751397 BS = -0.005001)      **-5.009 EUR**

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                        | Rep.Kost<br>brutto | Anrechnung | Minderwert<br>brutto |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1. Kotflügel vorne links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)       | 541                | anteilig   | -285                 |                 |
| 2. Seitenwand hinten links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16) | 527                | anteilig   | -278                 |                 |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>                                   | <b>1.068</b>       |            |                      | <b>-563 EUR</b> |

### Fehlende Teile

|                                                                | Kosten<br>brutto | Anrechnung | Minderwert<br>brutto |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1. Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz erneuern). | 517              | voll       | -517                 |                 |
| <b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>                   | <b>517</b>       |            |                      | <b>-517 EUR</b> |

Zwischenwert 2 27.861 EUR

### Reifenbewertung

|                                                   |                                  |      |    |                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------|----|-----------------|
| Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung |                                  |      |    | -444 EUR        |
| Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)      |                                  |      |    | 795 EUR         |
| Abzug für Reifenzustand                           | vorne links                      | 2 mm | SO | -198 EUR        |
|                                                   | vorne rechts                     | 2 mm | SO | -198 EUR        |
|                                                   | hinten links                     | 4 mm | SO | -132 EUR        |
|                                                   | hinten rechts                    | 4 mm | SO | -132 EUR        |
| Legende                                           | S/ Sommer /O Original /F Runflat |      |    |                 |
|                                                   |                                  |      |    | <b>-309 EUR</b> |

Zwischenwert 3 27.552 EUR

Zwischenwert 4 27.552 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 23.864,00 EUR

---

### Zusammenfassung und Ergebnis

|                     |                        |                      |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Einkaufswert</b> | ohne MwSt.             | <b>20.042,02 EUR</b> |
| Mehrwertsteuer      | (bei Regelbesteuerung) | <b>3.807,98 EUR</b>  |
| <b>Einkaufswert</b> | mit 19% MwSt.          | <b>23.850,00 EUR</b> |

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.