

046CC0128605



www.PS-Team.de



SKODA

SKODA

NU

ACDTCX1

NAD7AD7GC0054816N3C1A1A

KAROQ

IP-MQB37SZ_A0_0554-TMB-1

AT-S00_OV_0252_000-TMB-1

08-SKx-71_5W_NU_DTTTC_AD7_0_A_1_5-000

RL-DQ381_7A_17_009-WWW-1

PR-VW_00206_00_000-WWW-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bondedIn the engine compartment,
right

TMBLJ7NU6N5049888

13.04.2022

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 13.04.2022

Mlada Boleslav, 13.04.2022

Ing. Milan Haken
Leiter TypprüfungDr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

193

GJ911723

16000

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der
vorgeschriebenen Schilder:Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

Interne Herstellerdaten

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Sonstige [l]
Innerorts	147		5,6	
Außerorts	109		4,1	
Kombiniert	123		4,7	
Gewichtet, kombiniert				

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 1,78

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Sonstige [l]
Niedrig	191		7,3	
Mittel	143		5,5	
Hoch	125		4,8	
Extra hoch	150		5,7	
Kombiniert	147		5,6	
Gewichtet, kombiniert				

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

NO.30: A1 max 1576#NO.30: A2 max 1547#NO.16.2: with trailer axle 2+76 kg#NO.35: #215/60 R16 95V#6.0JX16
ET43:#215/60 R16 95V#6.0JX16 ET45:#225/45 R19 92W#8.0JX19 ET45:#225/45 R19 96W#8.0JX19 ET45:#225/50 R18
95W#7.0JX18 ET45:#225/55 R17 97V#7.0JX17 ET45:#225/60 R16 98V#6.0JX16 ET43:#215/55 R17 94V M+S#7.0JX17
ET45:#215/60 R16 95H M+S#6.0JX16 ET43:#NEDC values are stated beyond the legislative requirements##

MTK R 8699

Der Landrat des

Main-Taunus-Kreises

Im Auftrag

16. MAI 2022

J. Müller

1	2	3	4
1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
1.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2	, Achse 1/2
1	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan shaft	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2630	
4.1.	Achsabstand [mm]:	2630	
5.	Länge [mm]:	4440	
6.	Breite [mm]:	1841	
7.	Höhe [mm]:	1620	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1607	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1660	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2179	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1140	/ 1090
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4279	
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	2100	
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	750	
18.4.	Ungelenksten Anhänger [kg]:	90	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:		
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTT	
22.	Arbeitsweise:	Compression ignition/ 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm ³]:	1968	
26.	Kraftstoff:	diesel	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweitstoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweitstoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	110.00	bei 3000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

[illegible]



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBL7NU6N5049888
Typbezeichnung	KAROQ AMB TD110/2.0A7A
Datum der Auslieferung	2022-06-24

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2026-06-26
Laufleistung	56217 km
Auftragsnummer	2026009222
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Öl f. Allradkupplung
Durchgeführt von	Senger Holstein GmbH Berliner Straße 4-6 23560 Lubeck Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Bild 14 : Servicenachweis




Bild 15 : lose Fahrzeugteile




Bild 16 : Schlüsselveilung zerkratzt



Bild 17 : Startknopf gebrochen



Bild 18 : Alufelge vorn links verschrammt



Bild 19 : Aluelge hinten links lokal verschrammt



Bild 20 : Alufelge hinten rechts verschrammt



Bild 21 : Alufelge vorn rechts verschrammt



Bild 22 : Motorunterfahrschutz verschrammt



Bild 23 : Spiegelkappe rechts Materialauftrag




Bild 24 : Heckklappe im Kantenbereich verschrammt




Bild 25 : Ladekante Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 26 : Reifenfüllpack abgelaufen



Bild 27 : Reifenflanke Winterreifen eingeschnitten



Bild 28 : Reifenflanke Winterreifen eingeschnitten



Bild 29 : Delle Motorhaube und Fahrzeugdach




Bild 30 : Delle Motorhaube und Fahrzeugdach




Bild 31 : Delle Motorhaube und Fahrzeugdach




Bild 32 : Delle Fahrzeugdach



Bild 33 : Delle Fahrzeugdach



Bild 34 : Oberfläche Steinschläge Windschutzscheibe



Bild 35 : Oberfläche Steinschläge Windschutzscheibe




Bild 36 : Oberfläche Steinschläge Windschutzscheibe



Bild 37 : Veriegelung Fußmatte vorn links fehlt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 117 µm bis 131 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde keine System- / Eigendiagnose durchgeführt. Vergangene Diagnoseprotokolle lagen nicht vor, folglich konnten Mängel / Fehler die mit einem Diagnosetester feststellbar sind nicht berücksichtigt werden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2022	Letzte Zulassung	16.05.2022
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Karoq 2.0 TDI SCR 4x4
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLJ7NU6N5049888
HSN / TSN	8004 / ASQ	Schlüssel-Nr.	40467840
Km-Stand abgelesen	56353	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Stahlgrau / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 V	Giti / GitiSynergy H2	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 V	Giti / GitiSynergy H2	S / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 V	Giti / GitiSynergy H2	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 V	Giti / GitiSynergy H2	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 7	W / O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 7	W / S	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 7	W / O	7 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 7	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Allrad Permanent, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Ambition, Dieselpartikelfilter, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschlossenes Ablagefach auf der Armaturentafel, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec (Start/Stop-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Farbig, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radio: Musiksysteem Swing 6,5", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Scutus Aero schwarz matt (4x4), Rücksitzelehne 60:40 geteilt umklappbar, Schaltempfehlungsanzeige, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Speedlimiter, Steckdose 12V - im Kofferraum, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung (ohne Anbindung an die Außenantenne), Verzurrosen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PPJ	Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)
PK1	Anhängerzugvorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
3CX	Gepäcknetztrennwand
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
PLG	Lenkrad beheizbar (DSG)
R5G,YO	Paket: Infotainmentpaket Amundsen
Z	
W5C	Paket: Komfort PLUS
W5F	Paket: Parken BASIC
P5E	Paket: Winter PLUS
PHJ	Sitze: Umklappbare Beifahrersitzlehne

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.06.2026 bei Kilometerstand 56.217
bis Wartung verbleiben:	18.400 km oder 446 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schlüsselbatterie wechseln, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Schlüsselverkleidung zerkratzt, erneuern
3. Startknopf gebrochen, erneuern (Bild 17)
4. Alufelge vorn links verschrammt, smart repair (Bild 18)
5. Alufelge hinten links lokal verschrammt, smart repair (Bild 19)

6. Alufelge hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 20)
7. Alufelge vorn rechts verschrammt, erneuern (Bild 21)
8. Reifenfüllpack abgelaufen, erneuern (Bild 26)
9. Reifenflanke Winterreifen eingeschnitten, erneuern (Bild 27, 28)
10. Delle Motorhaube 2x und Fahrzeugdach 8x, drücken
11. Veriegelung Fußmatte vorn links fehlt, erneuern (Bild 37)
12. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair
13. Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorunterfahrschutz verschrammt, (Bild 22)
Oberfläche Steinschläge Windschutzscheibe, (Bild 34, 35, 36)
Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Gummimatten