

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L3 BASIS MOTOR 2,0 LTR. - 130 KW BLUEHDI KASTEN

VIN: VXFVLEHZ0SZ043583



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	17/06/2025	32936 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	-	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Van	206 g/km	1997 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
8	Vorderradantrieb (FWD)	130 KW

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
003	Schweller / Vorne Links	Delle	Reparieren




004

Seitenwand / Links

Delle

Reparieren



005

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer

Smart Repair




006

Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



007	Türzierleiste / Vorne Rechts	Gebrochen	Ersetzen	
				
008	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair	
				
009	Schweller / Vorne Rechts	Delle	Reparieren	
				
				

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Bordmappe | ☒ Ersatzrad | ☐ Füllflasche Nothilfe |
| ☐ Hutablage | ☒ In-Car-Werkzeuge | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Pannenset |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☒ Serviceheft | ☒ Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Wamleuchte Inspektion / Fehlt



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Schweller / Vorne Links / Delle



Schweller / Vorne Links / Delle



Schweller / Vorne Links / Delle



Schweller / Vorne Links / Delle



Schweller / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türzerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Türzerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Türzerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Türzerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Türzerleiste / Rechts / Kratzer



Türzerleiste / Rechts / Kratzer



Türzerleiste / Rechts / Kratzer



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle