

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002473557
Besichtigt am: 28.05.2026 09:46
Berichts-Nr: 10686515
FIN: WVGZZZA1ZNV138039

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	20.05.2022
Laufleistung:	81.725 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Petroleum Blue Metallic
Farbe Dach:	Petroleum Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.236 mm
Fahrzeughöhe:	1.584 mm
Fahrzeugbreite:	1.819 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.960 kg
Radstand:	2.590 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10686515
 vom: 28.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"IQ.Drive"-Paket inkl. "Travel Assist" und "IQ.LIGHT"

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17

4 Leichtmetallräder "Johannesburg" 7 J x 17, Oberfläche glanzgedreht

4 Türen

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

6 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung weiß

Anhängervorrichtung

Anhängervorrichtung abnehmbar und abschließbar

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißanzeige

Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einton-Signalhorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung

Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-

Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Sprachsteuerung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter	Ohne Stabilisator hinten
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Steckdose
Komfortausstattung	Ohne Trennwand
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kurzheck	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstützen vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchte im Fußraum vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Linkslenker	Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 7	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rückfahrkamera "Rear View"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Rückstrahler in allen Türen
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Schalthebelknauf in Leder
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Ohne Aufkleber und Embleme	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Sportsitze vorn
Ohne Ladedose	Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne Ladekabel	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Standard-Klimazonen
	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
2	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
3	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Prüfen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV138039

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen



2 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



3 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



4 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren



5 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10686515
vom: 28.05.2026

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



7 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Prüfen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

