

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	26/07/2022	Color	NEGRO PERLA NERA
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	134 051 km
Modelo	Nuevo 308 SW Active Pack Puretech 110 S&S MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Llave con mando	✓
Manual de usuario	✗

Neumáticos

205/55/16 H Verano 4.0 mm



205/55/16 H Verano 4.0 mm




Kleber 205/55/16 H Verano 4.0 mm

Kleber 205/55/16 H Verano 4.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	No conforme
Comentarios	-

2



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	No conforme
Comentarios	-

3



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

4



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

7		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-	8		<table><tr><td>Elemento</td><td>Manecilla exterior de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Manecilla exterior de puerta	Posición	Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Manecilla exterior de puerta																				
Posición	Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	10		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
11		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-	12		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
13		<table><tr><td>Elemento</td><td>Manecilla exterior de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Manecilla exterior de puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	14		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Manecilla exterior de puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
15		<table><tr><td>Elemento</td><td>Lámina inferior de parag.</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Lámina inferior de parag.	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-
Elemento	Lámina inferior de parag.																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
17		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-	18		<table><tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 16"</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Llanta de aleación 16"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 16"																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
19		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	20		<table><tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>-</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Manual de usuario
		Posición	-
		Daños	Falta
		Comentarios	-

Otros Daños

6		Elemento	Revisión
		Posición	-
		Daños	Falta
		Comentarios	-
21		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-