


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPPHY9 S4106706	Erstzulassung	04.06.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-FZ2987	Laufleistung	30 347 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✔

Reifen





Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm






Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

<p>1</p> 	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	<p>2</p> 	Bauteil	Dach
	Position	-		Position	-
	Beschreibung	Gebrauchsspur 2		Beschreibung	SR Delle
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-


**DEKRA Automotive Solutions**

3	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	4	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	-																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Dachholm																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Halterung Aufhängung Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-			
Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage												
Position	Hinten links												
Beschreibung	Ersetzen												
Anmerkungen	-												
6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Halterung Aufhängung Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-			
Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage												
Position	Hinten rechts												
Beschreibung	Ersetzen												
Anmerkungen	-												

**Sonstiges**

10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-			
Bauteil	Lackvorbereitung												
Position	-												
Beschreibung	Lackierung												
Anmerkungen	-												

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>616,39€</b>
---------------------	----------------