


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS2 R1081662	Erstzulassung	20.11.2024	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI4120	Laufleistung	16 172 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	3014,57 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 3.014,57 € - Kollisionsschaden Kfz/Kfz

Auftragsdaten

Lagerplatz 65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Kompressor Nothilfe	✓
Füllflasche Nothilfekit	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm









Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm


Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Steinschlag</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Steinschlag	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Steinschlag																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Steinschlag</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Steinschlag	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Steinschlag</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Steinschlag	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Steinschlag																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Steinschlag																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türgriff Außen</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türgriff Außen	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türgriff Außen																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>-</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	-	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	-									
Anmerkungen	-									

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 3.014,57 € - Kollisionsschaden Kfz/Kfz

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	817,31€
---------------------	----------------