

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002417199
Besichtigt am:	21.04.2026 10:39
Berichts-Nr:	10461446
FIN:	VSSZZZKJ4PR103501



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	23.04.2023
Laufleistung:	35.265 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Ebener Ladeboden hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	ECO-Funktion
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
4 Türen	Einparkhilfe vorn und hinten
6 Lautsprecher (passiv)	Einton-Signalhorn
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Formteilhimmel ungeteilt
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel links, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Ausströmer	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Batterie 320A (49Ah)	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordliteratur in Deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung hinten, Sport	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	

Keine Aktionsausführung	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kleineres Reserverad (15")	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lichtassistent
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sitzheizung
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. GeräuschköpfungsmäÙnahmen für Innenraum
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalausführung	Preisnachlass-Paket
Normal-Lackierung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalluftfilter	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 215/45 R17 91W xl
Ohne Anhängavorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Applikationen	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reserverad, platzsparend
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne besondere KarosseriemäÙnahmen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 SEAT "Full LED"
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Top-Sport-Ausstattung
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfstand Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Ersatz		Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	228,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ4PR103501

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(21.04.2026 10:36) Der Tag der Erstzulassung ist im Fahrzeugschein wahrscheinlich falsch hinterlegt, da es sich bei dem angegebenen Datum um einen Sonntag handelt.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug







Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

