

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen: M -SM 2158 Fahrgestell-Nummer: VF1FL000067056634
Vertrags-Nummer: 63389075 Erstzulassung: 01.06.2021
Internes KZ: 14797749 Kilometer-Stand: 141756

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 146PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß

Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo"

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 29.950,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

12-V-Steckdose	20,00
Anhängekupplung, feststehend	490,00
Arktis-Weiß	0,00
Beifahrerdoppelsitzbank umklappbar mit PC-Ablage, Durchladeklappe und Staufach	0,00
Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera	500,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	0,00
Heckklappe, verglast inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	175,00
Klang & Klima-Paket mit Media Nav	1.750,00
Klare-Sicht-Paket	190,00
Klimaanlage	0,00
Licht- und Regensensor mit Show me Home Funktion	0,00
Mobiles Büro-Paket 2	350,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Nebelscheinwerfer	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reifendruckkontrolle	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Schiebetür rechts mit Fenster	150,00
Seiten-Airbags vorne und Windowbags vorne	0,00
Sicherheit-Paket	700,00
Smartphone Docking station	40,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Trennwand, geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe	0,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
Verstärkte Batterie	70,00
Weitwinkelspiegel	0,00
1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 34.820,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 41.435,80

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 41.435,80

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	107 / 146	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	178
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	176	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1910	zul. Gewicht (kg):	3050

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 63389075
Amtliches Kennzeichen: M -SM 2158
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 63389075
Amtliches Kennzeichen: M -SM 2158
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L2H1 2.0 ENERGY dCi 145 Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 146 PS / 107 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.11.2022	42827	Wartungszusatzumfänge
24.11.2022	42827	Inspektion und Wartung
20.07.2023	60263	TÜV/AU (MwSt-frei)
19.04.2024	84844	Wartungszusatzumfänge
19.04.2024	84844	Inspektion und Wartung
15.08.2025	116610	Inspektion und Wartung
15.08.2025	116610	Bremsflüssigkeitswechsel
04.09.2025	0	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-SM 2158
Berichtsnummer :	0000000932043-DE968		
Referenznummer:	31220665		

Fahrzeugdaten

Renault Traffic Kasten (06.2014->) L2H1 3,0t Komfort

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF1FL000067056634	Laufleistung abgelesen:	141756 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.06.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	15.07.2026 16:29 86159 Augsburg
Fahrzeugart:		Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:		Hubraum / Leistung:	1997 ccm / 107 kW (145 PS)
Antriebsart:		Lackfarbe:	GLETSCHERWEISS
Lackart:		Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:		Serviceheft verfügbar:	
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	4 - mäßig

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Stahl
Reifenart / Felgentyp:		/// 3 mm
2. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bordcomputer • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Entfall Keyless-Entry • Getriebe 6-Gang • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard • Laderaumtrennwand • Modellpflege • Nebelschlussleuchte • Radstand 3498 mm • Rußpartikelfilter • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar • Start/Stop-Anlage Motor • Verzurösen im Laderaum seitlich • Wegfahrsperr | <ul style="list-style-type: none"> • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Batterie 85 Ah • Drehzahlmesser • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links • Handschuhfach mit Kühlfunktion • Innenraumfilter: Pollenfilter • Kraftstofftank: 80 Ltr. • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • Motor 2,0 Ltr. - 107 kW dCi-Dieselenergie • Radiovorbereitung • Reifen-Reparaturset • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Servolenkung • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne • Tagfahrlicht LED • Vorrüstung für Elektrik Aufbau • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheits-Paket • Klare-Sicht-Paket • Anhängerkupplung • Heckklappe mit Verglasung • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | <ul style="list-style-type: none"> • Raucher-Paket • Mobiles Büro-Paket 2 • Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera • Reserverad in Fahrbereifung • Klimaanlage |
|--|---|

- Radvollabdeckungen

- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Hinweis: Fahrzeug mit Regalsystem und Rundumleuchten ausgestattet. Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 40.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Links	Rost	Auslegen / Polieren
5.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
7.	Sitz Innenraum links vorne	Beschädigt	Erneuern
8.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
9.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair




3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Links
Rost - Auslegen / Polieren



5. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




5. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Erneuern



7. Sitz Innenraum links vorne
Beschädigt - Erneuern