



**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002452090        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 08.05.2026 10:04  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10604252          |
| <b>FIN:</b>           | WVGZZZCSZNY027143 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                                          |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Taigo                                        |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CQP                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 12.09.2022                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 50.830 km                                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Ascotgrau                                    |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Ascotgrau                                    |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 70 kW (96 PS)                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 5-Gang                        |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                        |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                            |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 09.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 900 KM        |

## » Fahrzeugausstattung

"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"

2 Leseleuchten vorn

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW

4 Leichtmetallräder "Belmopan" 6 J x 16

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

6 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Chrom-Paket

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-

Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Pamplona

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 205/60 R 16

Gehobene Komfort-Ausstattung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

Instrumententafel geschäumt

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

|                                                                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Rückleuchten                                                                     | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                       |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                    | Ohne zusätzliche Bereifung                                                      |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                             | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund               |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung                                            | Radio                                                                           |
| Leuchtweitenregulierung                                                              | Radschrauben Standard                                                           |
| Licht-und-Sicht-Paket "Plus"                                                         | Radstand                                                                        |
| Linkslenker                                                                          | Rechtsverkehr                                                                   |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                      | Regensensor                                                                     |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox                                  | Regionscode " ECE " für Radio                                                   |
| Modul Boden hinten Ausführung 3                                                      | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                          |
| Müdigkeitserkennung                                                                  | Reifenkontrollanzeige                                                           |
| Multifunktionskamera                                                                 | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar                   |
| Multifunktionslenkrad in Leder                                                       | Schaltgetriebe MQ200                                                            |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                      | Schalthebelknauf in Leder                                                       |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                      | Scheibenbremsen vorn                                                            |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                               |
| Nicht Heissland                                                                      | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                  |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                          | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                               |
| Normalsitze vorn                                                                     | Servolenkung                                                                    |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                          |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life" |
| Ohne 2. Batterie                                                                     | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                          |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                       | Stabilisator vorn                                                               |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen                                                       | Standard-Klimazonen                                                             |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                               |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                                   | Staufach unter den Vordersitzen                                                 |
| Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber                                                     | Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste           |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                                         | Telefonschnittstelle                                                            |
| Ohne Differenzialsperre                                                              | Textilfußmatten vorn und hinten                                                 |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                           | Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                     |
| Ohne ECO-Funktion                                                                    | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                            |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen          |
| Ohne Individualeinbau                                                                | Trommelbremsen hinten                                                           |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum                                                         | Tür und Seitenverkleidung                                                       |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                    | Typprüfstand Deutschland                                                        |
| Ohne Nebelscheinwerfer                                                               | Überhang hinten, mittel                                                         |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                    | Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion                                            |
| Ohne Sprachsteuerung                                                                 | Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                        |
| Ohne Spurwechselassistent                                                            | Verkehrszeichenerkennung                                                        |
| Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg                                                | Version Standard                                                                |
| Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                             | Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"                              |

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook    | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 3,0 mm      |
| Hankook    | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 3,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/60 R 16 92 H | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Reifen vorne rechts     | Verschlissen         | Ersetzen            |
| 2  | Reifen vorne links      | Verschlissen         | Ersetzen            |
| 3  | Seitenwand hinten links | Delle(n)             | Kaltdrücken         |
| 4  | Tirefit                 | Abgelaufen           | Ersetzen            |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil                           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten                 | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Ladekante                         | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Kotflügelzierleiste hinten rechts | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Tür hinten rechts                 | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Ja                                     |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZCSZNY027143

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(08.05.2026 10:02) Stoßfänger vorne Augenscheinlich nachlackiert.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen




2 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




## GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

