





SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1FL000768980496	TARGA		PERCORRENZA KM	103840	DATA IMMAT.	11/05/2022
LOCALITA						DATA PERIZIA	19/03/2026
MODELLO	NUOVO TRAFIC			COLORE		TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO







DOCUMENTI	
Carta di circolazione	V
Carta Verde	X
Certificato Assicurativo	V
Libretto garanzia tagliandi	X
Manuale uso e manutenzione	V
Tessera Code Chiave	X
Seconda Chiave	V
Chiave principale	V

INFO VEICOLO	
Batteria carica/conforme	V
Livello carburante	1/2
Interni puliti/accettabili	X
Interni materiale/colore	Tessuto / scuro
Esterni puliti/accettabili	V
Targhe conformi/leggibili	V

ACCESSORI	
Telecomandi (Funzionante)	V
Kit fumatori	X
Antenna radio/navi	V
Autoradio (Funzionante)	V
Navigatore (Non previsto)	X
Tappetini	V

DOTAZIONI	
Kit attrezzi	X
Martinetto	X
Bullone antifurto	X
Kit pronto soccorso	X
Triangolo	V
Cappelliera	X
Tappeto vano bagagli	X

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Goodyear	205/65/16	estivo	4 mm	
Pneumatico ant sx	Goodyear	205/65/16	estivo	4 mm	
Pneumatico post dx	Goodyear	205/65/16	estivo	4 mm	
Pneumatico post sx	Goodyear	205/65/16	estivo	4 mm	
Ruota di scorta					

Dettaglio danni	
Componente: Fiancata sx PRM	Lato: <input type="text"/>
Componente: #FF# Toelettatura interni	Lato: <input type="text"/>
Componente: #PRM# Paraurti ant. nero	Lato: <input type="text"/>

Componente: Tetto **Lato:**

Componente: Imbottitura cuscino sedile ant. **Lato:** SX

Componente: #PRM# Porta carico post. a battente Lamierata **Lato:** DX

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura