

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002508616
Besichtigt am: 16.06.2026 09:14
Berichts-Nr: 10807089
FIN: WVGZZZCSZNY035373

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQN
Erstzulassungsdatum:	17.06.2022
Laufleistung:	59.491 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Pale Grey/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	20.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	51.208 km
Restlauf bis Service:	21.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4 Leichtmetallräder "Aberdeen" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
4 Türen	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Einton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und ESP
6 Lautsprecher	Gespannstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasendrohr zweiflutig	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 40 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber elektrisch
Ambientebeleuchtung	Fertigungsablauf Pamplona
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (59Ah)	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsbegrenzer
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Handbremshebelgriff in Leder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel	Instrumententafel geschäumt
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung hinten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

Kurzheck	Radstand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
LED-Rückleuchten	Regensensor
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Regionscode " ECE " für Radio
Lendenwirbelstützen vorn	Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Leuchte im Fußraum vorn	Reifenkontrollanzeige
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Licht-und-Sicht-Paket	Schalthebelknauf in Leder
Linkslenker	Scheibenbremsen hinten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Scheibenbremsen vorn
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Modul Boden hinten Ausführung 3	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Müdigkeitserkennung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Multifunktionskamera	Servolenkung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Nicht Heissland	Sport-Ausstattung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Sport-Komfortsitze vorn
Notbremsassistent "Front Assist"	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Stabilisator vorn
Ohne 2. Batterie	Standard-Klimazonen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Anhängervorrichtung	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste, Stoßfänger hinten mit Chromleiste
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle
Ohne Differenzialsperre	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne ECO-Funktion	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Individualeinbau	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Typprüfand Deutschland
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Überhang hinten, mittel
Ohne Sprachsteuerung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Version Standard plus
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Ohne Zusatz-/Standheizung	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vordersitze beheizbar
Radio	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radschrauben Standard	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
195/60 R 16 T

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,5 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,5 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZNY035373

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe, Schwer zugänglich

Farbübereinstimmung:

Die Fahrzeugfarbe entspricht nicht mehr dem Auslieferungszustand.

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10807089
 vom: 16.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10807089
vom: 16.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

