

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002443091
Besichtigt am:	07.05.2026 16:22
Berichts-Nr:	10572364
FIN:	TMBLJ7NU2M2019481

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	04.12.2020
Laufleistung:	46.241 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Crystal-Schwarz Metallic
Farbe Dach:	Crystal-Schwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"AUTO LIGHT ASSIST", Dyn. Fernlichtreg., Innenspiegel automatisch abblendbar, "LIGHT AND RAIN ASSIST"	Betriebsspannung 12 V
"FRONT ASSIST" - ACC bis 210 km/h	Bordliteratur in Deutsch
"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Bordwerkzeug und Wagenheber
"KESSY FULL" mit Alarmanlage und SAFE System	Bremsbelagverschleißkontrolle
"LANE ASSIST" und "SIDE ASSIST" mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Brillen-Ablage/Halter
"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Businesspaket Amundsen
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"SUNSET"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DAB - Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn	Dachreling, blank
2-Speichen-Multifunktionslenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachreling, silber und Chrom Paket
2-Speichen-Multifunktionslenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachspoiler
3. Kopfstütze hinten	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
4 Türen	Dämpfung vorn
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.B	Dekor-Einlagen
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip. Automatikgurte v.o.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 DG	Ebener Ladeboden hinten
Ablagenpaket 3	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Allradantrieb	-
Ambientelicht Ausführung 2	Einparkhilfe vorn und hinten
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegsleisten (vorn)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Elektr. einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion
Außen-Sound Standard	Elektrisch einstellbare, beheizbare, klappbare und abblendbare Außenspiegel mit Memoryfunktion und Boarding-Spots
Außenspiegel links, konvex	Elektrische Luftzusatzheizung
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel rechts, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	ESC
Automat. ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fahrerkniefahrer
Batterie 420A (70Ah)	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Beheizbare Vordersitze	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
	Fernlichtassistent
	Fertigungsablauf Mlada Boleslav

Feststellbremse	Müdigkeitserkennung
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
Frontscheibenheizung	Navi Amundsen + Web radio
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Fußhebelwerk "Standard"	Nebelschlussleuchte
Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies	Netztrennwand
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nicht Heissland
Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung	Nichtraucherausführung
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Normal-Lackierung
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Notrufsystem eCall
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne "drive select"
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dekorfolien/Embleme
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Emblempaket
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kühlerschutzgitter	Ohne Halter
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED Hauptscheinwerfer	Ohne Ladedose
LED Paket	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "TRITON" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Zusatz-/Standheizung
Luxusausstattung	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 7	Rechtsverkehr
MPV	Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlechtwegepaket

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schmales Notrad

Schriftzugsatz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge - Suedia/Leder

Sitzbezüge "Suedia"

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhen-einstellbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Variante Grundausstattung

Verkehrszeichenerkennung

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Voll LED Scheinwerfer mit AFS mit LED Nebelscheinwerfer mit "CORNER" Funktion

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus. Triebwerks-Unterschutz plus Steinschlagschutz-Unterboden

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 17 101 W	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 17 101 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 17 101 W	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 17 101 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ7NU2M2019481

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Tür vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

