

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0938NJK / WBA21FZ060FV88556 / FV88556

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.661

Controles específicos:

Llaves principales:	0	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	-
Revisión:	-		

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0938NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	02/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0938NJK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

0938NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema capó dl - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Junta inf luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
13. Puerta dl iz	-	SR Carrocero
14. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
15. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA