

04.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -CS 0838	Fahrgestell-Nummer:	W1V44781313967904
Vertrags-Nummer:	4378082	Erstzulassung:	01.04.2022
Internes KZ:	15054391	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van 4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.370,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **50.370,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	163
durchschn. Verbr./100 Km:	6,200	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	2238	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 4378082
Amtliches Kennzeichen: HD -CS 0838
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
01.11.2025	9059967208	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
20.10.2024	9059906428	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
07.11.2023	9059869325	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 4378082
Amtliches Kennzeichen: HD -CS 0838
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.10.2023	41946	Inspektion und Wartung
23.10.2023	41946	Wartungszusatzumfänge
29.11.2023	41946	Inspektion und Wartung
29.11.2023	41946	Wartungszusatzumfänge
30.11.2023	41946	Inspektion und Wartung
30.11.2023	41946	Wartungszusatzumfänge
06.02.2025	84563	Bremsflüssigkeitswechsel
06.02.2025	84563	Inspektion und Wartung
06.02.2025	84563	Getriebeöl
06.02.2025	84563	Getriebeölwechsel
06.02.2025	84563	Wartungszusatzumfänge
01.08.2025	97712	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1V44781313967904

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	123,416 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	1,100 km
Type / Model	V-Klasse	Main inspection (Report not on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	W1V44781313967904	Power	120 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	—
First registration	1 Apr 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
5	Sill - right side	Sill - Scratched - Repair and paint
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
8	Sliding door, right	Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint
9	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Bonnet	Bonnet - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46592264
Delivery date: 20 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/55 R17 101V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101V	Continental	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46592264
Delivery date: 20 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	V-Klasse	Mileage (Read)	123,416 km
Vehicle Identification number	W1V44781313967904	First registration	1 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marte... rodent - Replace




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Sill - right side: Sill - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Sill - right side: Sill - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46592264
Delivery date: 20 Jul 2026



Damage #11: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



W1V44781313967904

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	123.416 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	1.100 km
Typ/Modell	V-Klasse	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	W1V44781313967904	Leistung	120 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	01.04.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46592264
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	V-Klasse	Laufleistung (abgelesen)	123.416 km
Fahrgestellnummer	W1V44781313967904	Erstzulassung	01.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheib... verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott