

Standplatz: _____

06.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik**

Amtliches Kennzeichen: NEA-HW 0072E Fahrgestell-Nummer: KMHJ8816FNU019849
 Vertrags-Nummer: 50073084 Erstzulassung: 30.03.2023
 Internes KZ: 15086805 Kilometer-Stand: 18195
 Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

Lackierung: Dusk Blue Mineraleffekt Polsterung: Kunstleder blau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **64.949,58**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dusk Blue Mineraleffekt	0,00
Kunstleder blau	0,00
Prime-Paket	4.378,15

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **69.327,73**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **82.500,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 82.500,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	1,0000	Tankinhalt:	157
Max. Km/h:	179	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,500
Leergewicht (kg):	1889	zul. Gewicht (kg):	2340

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 50073084
Amtliches Kennzeichen: NEA-HW 0072E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 50073084
Amtliches Kennzeichen: NEA-HW 0072E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Nexo Fuel Cell Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 163 PS / 120 KW Wasserstoff Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	NEA-HW 72E
Berichtsnummer :	000000925327-DE613		
Referenznummer:	31198817		

Fahrzeugdaten

Hyundai Nexo (FL)(2018->) Basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHJ8816FNU019849	Laufleistung abgelesen:	18195 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.03.2023 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	15.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Wasserstoff	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 120 kW (163 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Ocean Indigo / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2026 / 03.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Weiß	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	11053 / 11.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	245/45/R19/98W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/45/R19/98W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	245/45/R19/98W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/45/R19/98W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart Frontantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System Einpark-Assistent • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic) • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Fahrer-Informations-System • Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Umfeldschutz (Virtual Engine Sound System, VESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 120 kW (Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System Verkehrsschildassistent • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Freisprecheinrichtung Bluetooth



- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe für Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht-aus-Automatik
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheinwerfer Voll-LED
Leuchtweitenregelung automatisch
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder, 2-farbig)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Manuelle Trocknung der Brennstoffzelle (H2O-Out)
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationssystem
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2790 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger lackiert
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Traktionskontrolle (TCS) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperrung (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | • Premium-Paket
Dachreling, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Soundsystem KRELL, Sitzheizung hinten, Komfortsitze vorn inkl. Belüftung, Kamerasystem Around View, LM-Felgen |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 20.000 km) Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Hu	Fällig	Erneuern
4.	Wartung über 11 Tage überzogen	Nicht In Ordnung	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren