

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine 4-türig 0 ccm 151 PS / 111 kW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MB -KE 0575E	Fahrgestell-Nummer:	KMHM241B9PA027166
Vertrags-Nummer:	13501085	Erstzulassung:	03.07.2023
Internes KZ:	15102997	Kilometer-Stand:	44680
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine 4-türig 0 ccm 151 PS / 111 kW Elektrisch Automatik

Lackierung: Nocturne Grey (matt) Polsterung: Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 36.890,76

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Matt-Lackierung	831,93
Nocturne Grey (matt)	0,00
Stoff Schwarz mit Innenraum schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 37.722,69

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.890,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.890,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	111 / 151	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1850	zul. Gewicht (kg):	2280

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13501085
Amtliches Kennzeichen: MB -KE 0575E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
17.12.2025	9059984367	Fremdverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
15.11.2023	9059873505	Hagelschaden	Motorhaube mitte Hagelschaden Kotflügel vorne Beifahrerseite Hagelschaden Tür vorne Beifahrerseite Hagelschaden	Ja	Nein
08.09.2023	9059882879	Fremdverschulden		Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13501085
Amtliches Kennzeichen: MB -KE 0575E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 6 53kWh 111kW Limousine4-türig 0 ccm 151 PS / 111 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MB-KE 575E
Berichtsnummer :	0000000929660-DE613		
Referenznummer:	31208137		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHM241B9PA027166	Laufleistung abgelesen:	44680 km
Erstzulassung / Baujahr:	03.07.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	06.07.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 111 kW (151 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Nocturne Gray Matt / MAT
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+1	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	25948 / 23.07.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 4.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 4.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 4.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 4.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 111 kW (cont. 37 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn) • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Heckleuchten LED (Pixel-Design) • HV-Batterie 53 kWh (Lithium-Ionen) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste) • Luftdüsen hinten • Mittelarmlehne vorn • Nebelschlussleuchte LED • Parkbremse elektrisch (EPB) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe • Getriebe für Elektrofahrzeug • Getränkehalter vorn • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Heckscheibe heizbar • Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll • Karosserie 4-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchten vorn und hinten LED • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonderlackierung Byte Blue Uni |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung Akustikglas • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss (Typ C, 2-fach) • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------------	---

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*2te werkstatt Schlüssel fehlt

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Schlüssel	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern