

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 29 28

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	2.12	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Niedrig	156	6.9
Mittel	126	5.6
Hoch	114	5.0
Höchstwert	140	6.2
Kombiniert	131	5.8
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch	
WLTP-Werte		[l/100km]	[m ³ /100km]

Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35:

195/65 R15 91T auf 6.5JX15 ET20;

195/60 R16 89H auf 6.5JX16 ET20;

195/60 R16 93H auf 6.5JX16 ET20;

205/60 R16 92H auf 6.5JX16 ET20;

215/50 R17 95H auf 6.5JX17 ET20;

Die Verwendung der optionalen Reifen

kann zu Abweichungen von den offiziellen

Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-

Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0091YEAT

Haendler Code DE2303

B/E

Motorkennzeichnung 10XVAE00

Motorseriennummer 92538

KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0V7H9ED4N4196036




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Dach Lackverätzungen



Bild 14 : Dach Lackverätzungen




Bild 15 : Dach Lackverätzungen



Bild 16 : Dach Lackverätzungen



Bild 17 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 18 : Achse 1, Reifen Links 1

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 164 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne links 164 µm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.05.2022	Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.2 Elegance	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9ED4N4196036	HSN / TSN	1844 / AKH
Schlüssel-Nr.	10015013	Km-Stand abgelesen	47228
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /S	3 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	4 mm
2 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2026			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5", Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Nautic Blau, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelarmlehne, vorn, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, 6 Lautsprecher, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16 (10 Speichen), Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

CWG=N Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und
A0 Beifahrer
CWBR,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in
L BiColor/Schwarz (10 Speichen)
AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung
0
C50=LW Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec
0

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 10.06.2026 bei Kilometerstand 46.741
bis Wartung verbleiben: 19.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach Lackverätzungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15, 16)
2. Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

T- Bremsscheiben Vorderachse nahe Verschleißgrenze, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
Verkleidung Stoßfänger hinten Druckstelle,

Fehlende Teile

1. 2. Fahrzeugschlüssel, Schließanlage erneuern

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original