



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45862901
Auftrags-Nr / Referenz: 77010812
Besichtigungsdatum: 27.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-5 SKYACTIV-D 184 SCR AWD Aut. Takumi		
Kennzeichen	MG-SC 212	Fahrgestellnummer	JMZKFGW2A90379764
Erstzulassung	14.12.2023	Laufleistung (abgelesen)	93.194 km
HSN/TSN	7118 / AHR 00081	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	135 kW / 2.191 ccm	Nächste HU	12/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	7.000 km
Letzte Wartung	09/2025 bei 80.217 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Braun
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.235 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	77010812	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R19 103V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	225/55 R19 103V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R19 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	7mm / 5mm	i.O.
2	225/55 R19 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung abnehmbar

Serienausstattung

Bezeichnung
360 Grad Monitor
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Allradantrieb (AWD)
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA) - Warnung bei drohender Kollision mit Querverkehr bei rückwärtigem Ausparken, Radarsensoren im hinteren Stoßfänger.
Aussenausstattung (TAKUMI) - Frontgrill in Schwarz glänzend - Untere Stoßfänger vorne und hinten, Radhausverkleidung sowie Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert - Größere Chrom - Abgasendrohre
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - elektrisch anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten LED-Seitenblinkern
Berganfahrassistent (HLA)
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
City-Notbremsassistent Plus SCBS R
City-Notbremsassistent vorwärts SCBS (Smart City Brake Support) - mit Fußgängererkennung
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachantenne in Wagenfarbe lackiert
Dachheckspoiler in Wagenfarbe lackiert
Dachhimmel in Schwarz
Diesel-Partikelfilter
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Einparkhilfe vorne und hinten
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Farbdisplay mit Multi Commander - 26,04 cm (10.25 Zoll) Farbdisplay, hochauflösend, mit Mazda Connect der neuen Generation - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Freisprecheinrichtung - mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - erweiterte Sprachsteuerung für z.B. Suche nach Musiktiteln
G-Vectoring Control Plus (GVC), Fahrdynamikregelung
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage: adaptiv mit Distanzregelung (MRCC) (Automatik) - mit radargestützter Distanzregelung (MRCC) : Distanzregelung zum vorausfahrenden Fahrzeug bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage Abstand und Geschwindigkeit werden durch selbsttätiges Bremsen und Beschleunigen variabel dem fließenden Verkehr angepasst - mit Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremseingriff (SBS) : Warnung bei zu geringem Abstand und drohenden Auffahrkollisionen; falls erforderlich autonome Bremsung selbst bei höheren Geschwindigk. - erw. Stauassistentfunktion CTS
Getriebe: 6-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Heckklappe, elektrisch
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display im zentralen Rundinstrument für Geschwindigkeitsanzeigen und Bordcomputer
i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Induktives Laden
Innenspiegel automatisch abblendend



Bezeichnung
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Karakuri-Gepäckraumabdeckung
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer - getrennt regelbar - Lüftungsdüsen hinten, einstellbar
Kofferraumboden höhenverstellbar
Kopfstützen (5)
LED-Innenraumbeleuchtung - LED-Beleuchtung für Make-up-Spiegel - LED-Ambientelicht über der Schaltkonsole
LED-Rückleuchten
Leichtmetallfelgen 19", Silbergrau hochglänzend - Bereifung 225/55 R19
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad mit Leder-Schaltknäuf
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Lautstärke, Audioquelle und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Licht: Matrix LED Lichtsystem inkl. Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi (ALH) - passt die Ausleuchtung der Straße durch Zu- und Abschaltung einzelner Leuchteinheiten der Verkehrssituation sowie dem Streckenverlauf an. Die Fernlichtautomatik ermöglicht zudem ein permanent blendfreies Fernlicht und spart entgegenkommende und vorausfahrende Fahrzeuge aus. Das System ist aktiviert, wenn sich der Lichtschalter in der AUTO-Stellung befindet (Grundstellung).
Lichtsensoren und Regensensor
Login: Schlüsselloses Zugangssystem
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mittelarmlehne hinten inklusive 2 Getränkehaltern
Motor Start/Stopp Knopf
Multi-Info-Display mit Außentemperaturanzeige und Touring-Computer
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Polster: Lederausstattung Nappaleder, Braun mit elektrischer Sitzverstellung und Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer inkl. 2-facher Memory-Funktion für den Fahrersitz und das Head-up Display - Sitzheizung für die äußeren Sitze der hinteren Sitzreihe
Radio: Mazda Audio-System - Radio und USB-/AUX-Anschluss
Radiozubehör: BOSE-Centerpoint-Sound-System - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+)
Radiozubehör: USB-Anschluss, zweiter zwei USB-Ladeanschlüsse, hinten
Reichweitenanzeige für Ad-Blue in der Instrumenteneinheit
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Reserverad: Mobilitäts Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Schaltwippen am Lenkrad
Seitlicher Fensterrahmen-Dekor in schwarzem Hochglanz-Finish
Servolenkung
Sicherheitsgurte - 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar 3-fach
Sitze: Lendenwirbelstütze für den Fahrer



Bezeichnung
Sitze: Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40) - mit Lehnenneigungsverstellung
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM) - Warnung bei Fahrzeugen im toten Winkel oder Kollisionsgefahr beim Spurwechsel
Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und automatischer Türverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Dach: Elektrisches Glasschiebedach
Lackierung: Sonderlackierung Rhodium White Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer
2	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Störung der Fernbedienung) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen
3	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
4	Sitz hinten	Sitzbezug - verformt - Wertminderung
5	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Sitz hinten	Mittelarmlehne - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - Löcher - Smart Repair
9	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung
10	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
11	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verformt - erneuern
13	Instrumententafel	Instrumententafel (Blende) - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
2	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer
3	Schweller links	Einstieg - Kratzer
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #2: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Störung der Fernbedienung) - elektrischer Fehler - befunden ggf.



Beschädigung #3: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Sitz hinten: Sitzbezug - verformt - Wertminderung



Beschädigung #4: Sitz hinten: Sitzbezug - verformt - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Sitz hinten: Mittelarmlehne - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Sitz hinten: Mittelarmlehne - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Sitz hinten: Mittelarmlehne - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Löcher - Smart Repair



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Löcher... - Smart Repair



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Löcher - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren




Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verformt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Instrumententafel: Instrumententafel (Blende) - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Instrumententafel: Instrumententafel (Blende) - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Instrumententafel: Instrumententafel (Blende) - verformt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik
GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts