



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	LB-AU 109E
Berichtsnummer :	0000000922545-DE968		
Referenznummer:	31191612		

Fahrzeugdaten

Kia Xceed (2019->) Spirit Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5F1AGPL036074	Laufleistung abgelesen:	22521 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.11.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	01.06.2026 14:23 70806 Kornwestheim
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Blau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	14310 / 16.12.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 7 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Abbiegelicht
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedspiegel heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Brems Scheiben vorn 16"
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)



- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 6,5x16
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2650 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 205/60 R16 ..H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtdickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 15.000 km) Service 12/2025 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Wartung	Fällig	Erneuern
5.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		
6.	Reifen Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



6. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern