

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0291NGK / WBA15GR090N362233 / N362233

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|------------------|--------------|----------------|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | X3 20D XDRIV G45 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | X3 20D XDRIV G45 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 18.181 |

Controles específicos:

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 0291NGK Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|----------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD | GOODYEAR | 245/50/19 | 105 | Y | - |
| DI | GOODYEAR | 245/50/19 | 105 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | GOODYEAR | 245/50/19 | 105 | Y | - |
| TI | GOODYEAR | 245/50/19 | 105 | Y | - |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 29/04/2026 | | |
| Comentarios: | | | |

Daños no valorables:

| 0291NGK COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------|------------|
| | | |

| 0291NGK COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---|--|-----------------------|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR |
| 2. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 4. Junta luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 5. Emblema tr | - | REEMPLAZAR |
| 6. Anagrama tr modelo | - | REEMPLAZAR |
| 7. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 8. Embellecedor dr paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 9. Retrovisor completo dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 10. Carcasa retrovisor dr | Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR |
| 11. Aleta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | REPARAR |
| 12. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | REPARAR |
| 13. Pilares - Hueco Puerta Tr iz | - | PINTAR |
| 14. Manilla exterior puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 15. Cejilla ext puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 16. Manilla exterior puerta tr iz | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 17. Cejilla ext puerta tr iz | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 18. Embellecedor dr paragolpes tr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 19. Portón tr | Pintar Reparado Pieza montada | - |
| 20. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada no adyacente | - |
| 21. Puerta tr iz | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | - |
| 22. Capó dl | - | SR Pintura |
| 23. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 24. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 25. Aleta tr iz c/estribo | - | PULIR |
| 26. Llanta rueda tr iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA |