

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch
Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TM 0297E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJC7NY5NF034457
Vertrags-Nummer:	20902084	Erstzulassung:	22.04.2022
Internes KZ:	15081979	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 37.605,04

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 37.605,04

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2612

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20902084
Amtliches Kennzeichen: HD -TM 0297E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20902084
Amtliches Kennzeichen: HD -TM 0297E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJC7NY5NF034457

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	88,181 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	-27 Tag(e)
Type / Model	ENYQA 80	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	TMBJC7NY5NF034457	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	22 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	10/2024, 53,850 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
4	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45688686
Delivery date: 29 May 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	255/50 R19 107Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45688686
Delivery date: 29 May 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ENYAQ 80	Mileage (Read)	88,181 km
Vehicle Identification number	TMBJC7NY5NF034457	First registration	22 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.




Figure 24: Misc.




Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 May 2026
Protocol number: 45688686
Delivery date: 29 May 2026



Figure 31: Misc.



Pictures of damage



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



TMBJC7NY5NF034457

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	88.181 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	-27 Tag(e)
Typ/Modell	ENYAQ 80	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	TMBJC7NY5NF034457	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	22.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	10/2024, 53.850 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026
Protokollnummer: 45688686
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/50 R19 107Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026
Protokollnummer: 45688686
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ENYAQ 80	Laufleistung (abgelesen)	88.181 km
Fahrgestellnummer	TMBJC7NY5NF034457	Erstzulassung	22.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.05.2026
Protokollnummer: 45688686
Anlieferungsdatum: 29.05.2026



Abbildung 31: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott