

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	K -KT 2681	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000167011735
Vertrags-Nummer:	47189075	Erstzulassung:	02.07.2021
Internes KZ:	14789224	Kilometer-Stand:	123892
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß

Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo"

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 28.050,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür	-150,00
Arktis-Weiß	0,00
Dritter Fahrzeugschlüssel	30,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Klang & Klima-Paket mit Media Nav	1.750,00
Klimaanlage	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Carrier_KT	0,00
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Carrier_KT	0,00
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 32.210,45

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 38.330,44

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2955

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 47189075
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2681
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
21.05.2026	9059997185	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
02.04.2026	9059990467	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
19.02.2026	9059982233	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
10.04.2025	9059936168	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
08.01.2024	9059874878	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Crash Kotflügel vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Scheinwerfer Beifahrerseite Bruch nur Glas	Ja	Ja
22.05.2023	9059850003	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 47189075
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2681
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.09.2023	51219	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.08.2024	82262	Inspektion und Wartung
22.08.2024	82262	Wartungszusatzumfänge
06.02.2026	42238	Inspektion und Wartung
16.03.2026	123893	Wartungszusatzumfänge
16.03.2026	123893	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	14.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	06.08.2026
Referenznummern	0031222422 - 0047189075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2681	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000167011735
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	02.07.2021
Typ	Trafic L1H1 2.0 Energy dCi 120 Komfort Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	123.896 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	08/2025
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R 16C 107/105T	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/65 R 16C 107/105T	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R 16C 107/105T	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R 16C 107/105T	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 20.08.2024 bei km 82.262.	
Legende :	✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Schließanlage gemäß Sonderausstattung mit zusätzlichem 3.Schlüssel (Fehlteil).

Sonderausstattung

✓	3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür -	✓	Arktis-Weiß
✗	Dritter Fahrzeugschlüssel	✓	Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal
✓	Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	✓	Klang & Klima-Paket mit Media Nav
✓	Klimaanlage	✓	Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+
✓	Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	✓	Stoffpolsterung "Kombo"
✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	✓	Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl
✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	✗	UTC_3. Schlüssel
✓	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	✗	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz
✓	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-
✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	✓	UTC_Würth_CKT_TraficUmbau
✓	Winterkomplettäder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Schweller links vorne, beschädigt (Bild 15, Bild 16)

Heck

Hecktür rechts innen, beschädigt (Bild 25, Bild 26)

Hecktür rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Hecktür links innen, beschädigt (Bild 27, Bild 28)

Reifen, Felgen, Radkappen

Stahlrad vorne rechts, korrodiert (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Stahlrad vorne links, korrodiert (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Stahlrad hinten rechts, korrodiert (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Stahlrad hinten links, korrodiert (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Inspektion klein Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Kampehl, Dirk

Der Sachverständige, 07.08.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (1/0)
 VIN: VF1FL000167011735

Datum: <u>02.07.2026</u>	Kilometerstand: <u>5</u>	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <i>Übergeben/Inspektion</i>	Händlerstempel ARS Altmann AG Automobillogistik Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Tel. +49(0)8442 9080-353		
Kontrolle auf Korrosion OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: <u>31.5.27</u>	Kilometerstand: <u>42240</u>	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung ☒	Händlerstempel Autohaus Gotthard König Schmidstedter Flur 17 99089 Erfurt Tel. (0361) 59044-0 Fax (0361) 59044-23 RENAULT		
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: <u>20.08.24</u>	Kilometerstand: <u>82262</u>	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung ☒ <i>RLF, KSF</i>	Händlerstempel Autohaus Gotthard König Schmidstedter Flur 17 99089 Erfurt Tel. (0361) 59044-0 Fax (0361) 59044-23 RENAULT		<i>-Bremsen VA</i>
Kontrolle auf Korrosion OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

6.12

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Schweller links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16. Schweller links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stahlrad, vorne rechts, korrodiert, ersetzen



Bild 18. Stahlrad, vorne rechts, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stahlrad, vorne rechts, korrodiert, ersetzen



Bild 20. Stahlrad, hinten rechts, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Stahlrad, hinten rechts, korrodiert, ersetzen



Bild 22. Stahlrad, hinten rechts, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Hecktür rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 24. Hecktür rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 28. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stahlrad, hinten links, korrodiert, ersetzen



Bild 30. Stahlrad, hinten links, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Stahlrad, hinten links, korrodiert, ersetzen



Bild 32. Stahlrad, vorne links, korrodiert, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Stahlrad, vorne links, korrodiert, ersetzen



Bild 34. Stahlrad, vorne links, korrodiert, ersetzen