


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F6 SG023112	Erstzulassung	14.05.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-BW7045	Laufleistung	31 479 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 VERST. 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Rep. VS- VR

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------





Lose Teile


Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel



Schlüssel	✓
-----------	---















Reifen

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm  Bridgestone 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm  - -/- Ersatzrad 100.0 %

Bridgestone 225/75/16 R Ganzjahresreifen 5.0 mm  Bridgestone 225/75/16 R Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	2		Bauteil	Außenspiegelkappe
		Position	Vorne links			Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-



3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Scheinwerfer</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Polieren</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Scheinwerfer	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Polieren	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Flecken</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Flecken	Anmerkungen	-
Bauteil	Scheinwerfer																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Polieren																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Flecken																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Schlecht repariert</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Schlecht repariert	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Schlecht repariert																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Flecken</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Flecken	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türgriff Außen</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Flecken</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türgriff Außen	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Flecken	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Flecken																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türgriff Außen																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Flecken																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Flecken</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türscheibe	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Flecken	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Schlecht repariert</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Schlecht repariert	Anmerkungen	-
Bauteil	Türscheibe																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Flecken																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Schlecht repariert																				
Anmerkungen	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	17		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stahfelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stahfelge 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	20		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stahfelge 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

DEKRA Automotive Solutions

11		Bauteil	Türverkleidung	12		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum
		Position	Hinten rechts			Position	Hinten links
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
13		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum				
		Position	Hinten rechts				
		Beschreibung	Ersetzen				
		Anmerkungen	-				

Sonstiges

19		Bauteil	Pauschale Öl- & Dieselfilterwechsel				
		Position	-				
		Beschreibung	Ersetzen				
		Anmerkungen	-				
21		Bauteil	Lackvorbereitung				
		Position	-				
		Beschreibung	Lackierung				
		Anmerkungen	-				

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 2.539,48€