



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0126673



www.PS-Team.de

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	10.6	l/100 km
Mittel:	-	8.2	l/100 km
Hoch:	-	7.3	l/100 km
Höchstwert:	-	9.1	l/100 km
Kombiniert:	-	8.5	l/100 km
Gewicht, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

7. Höhe ohne Dachreling: 1997

29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 130/140

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten	
185/75 R16C 104/102S 5.5/1.6H2x50.0 (1)	
215/60 R17C 109/107T 6.0/1.7H2x60.0 (1+2)	
215/65 R16C 109/107T 6.5/1.6H2x60.0 (1+2)	

Zulassungsbeschl. Teil II Nr.: GK82484A

ausgestellt am: 15.05.2022

01H2-8H228

Landkreis Ostemöln
Der Landrat
Im Auftrag: J. Beyer

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

BKFAIDBX
S8AGASABCAUHCA
Tourneo Custom
IP-V362_2021_00010-WF0-1
AT-V36X_2021_00001-WF0-1
5-WF0-D36-1
RL-V362_2019_00003-WF0-1
PR-V36X_2021_00001-WF0-1
MI
Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

an der B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Radhaus, vorne rechts

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

KOELN
(Ort)

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum): 26.04.2022

HCGM1030

GK

1Q110

LEVN

1

[illegible]



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Verkleidung Heckklappe verschrammt




Bild 13 : Kofferraumverkleidungen verschrammt




Bild 14 : Kofferraumverkleidungen verschrammt



Bild 15 : Verkleidung B-Säule rechts verschrammt



Bild 16 : Handschuhfach verschrammt




Bild 17 : Bereifung vorne verschlissen




Bild 18 : Bereifung vorne verschlissen



Bild 19 : Bremsscheiben vorne nah an Verschleißgrenze, Mindestmaß nach Hersteller kontrollieren



Bild 20 : Bremsscheiben hinten nah an Verschleißgrenze, Mindestmaß nach Hersteller kontrollieren




Bild 21 : Tür vorne links oberflächlich verschrammt, polierbar



Bild 22 : Schiebetür links oberflächlich verschrammt, polierbar

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 109 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.06.2022	Letzte Zulassung	28.06.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Tourneo Custom 320 L1H1	Aufbauart	Transporter
	VA Autm. Active		
Türen	5	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3NT06882	Maße Länge/Breite/Höhe	4972 / - / 1997 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3240 kg	HSN / TSN	8566 / BMX
Schlüssel-Nr.	20216503	Km-Stand abgelesen	62710
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/ Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Agate Black Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / S	2 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / S	2 mm
2 links	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge		Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Batterien, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seiten- und Kopf-Schulterairbags vorn, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dach, flach, Dachhimmel in Fahrerkabine und Fahrgastraum, Dachreling silber, Diebstahl-Alarmanlage, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS), Fenster, 2. Reihe: Ausstellfenster in den Seitenscheiben, Fenster: Fenster 3. Reihe Fahrgastraum, fest, rechts und links, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Easy Fuel, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Generator, 240 A, Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Haltegriffe (B-Säule), Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckschwungtür mit beheizbarer Heckscheibe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit Verzögerungsschaltung, Klimaanlage vorn und hinten, Lederlenkrad, Lenksäule, verstellbar, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Paket: Sicht-Paket 2, Paket: Style-Farb-Paket Active, Park-Pilot-System vorn und hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter, Radio: Audiosystem 23: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und DAB/DAB+, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Räder/Reifen: Notrad, Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen-Active Design, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung mit Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung, Schiebetür: Schiebetür, rechts und links, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2 Sitzreihen (3-3), Sitze: Sitz-Paket 8A (Beifahrer-Einzelsitz) Tourneo Custom, Sonnenschutzrollos, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, Verzurrösen 2, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, mittlerer Tönungsgrad der Seitenscheibe(n) der 2. Reihe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zuheizer, elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
C1DAB	Anhängevorrichtung
HTCAF	Batterie: AGM-Tiefzyklus-Hochleistungsbatterie Batterieüberwachung [A540], programmierbar
HLNAB	Fahrspurhalte-Assistent
GTDAC	Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv
AD4AC	Lackierung: Metallic
A64AB	MyKey-Schlüsselsystem
HNSAB	Park-Assistent (aktiv) mit Ein- und Ausparkfunktion
ICFA0	Radio: Audiosystem 24: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink, DAB/DAB+ Navig. Syst.
JBBAC	Scheinwerfer-Abblendlicht: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
J3EAB	Spannungskonverter

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01.07.2024 bei Kilometerstand 28.161

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Bremsscheiben vorne nah an Verschleißgrenze, Mindestmaß nach Hersteller kontrollieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19)
2. T- Bremsscheiben hinten nah an Verschleißgrenze, Mindestmaß nach Hersteller kontrollieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe verschrammt, (Bild 12)
Kofferraumverkleidungen verschrammt, (Bild 13, 14)
Verkleidung B-Säule rechts verschrammt, (Bild 15)
Handschuhfach verschrammt, (Bild 16)
Tür vorne links oberflächlich verschrammt, polierbar, (Bild 21)
Schiebetür links oberflächlich verschrammt, polierbar, (Bild 22)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	2 mm	AS
vorne rechts	2 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original