

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002483830
Besichtigt am: 02.06.2026 10:54
Berichts-Nr: 10715747
FIN: WVVZZZAWZNU038595



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CPW
Erstzulassungsdatum:	13.07.2022
Laufleistung:	92.053 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	152 kW (207 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Classic Grey/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Faro" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 152 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgas-Doppelendrohr verchromt, links	ECO-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit GTI-Schriftzug
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
Ambientebeleuchtung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Außenspiegel rechts, konvex	Faro 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/40 R 18
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fensterheber elektrisch
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Berganfahrassistent	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Gepäckraumbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmerovorn auf Fahrer- und Beifahrerseite	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel schwarz	GTI
Dämpfung vorn	Handbremshebelgriff in Leder
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Diebstahlwarnanlage	Hinterachse verstärkt
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Innenspiegel automatisch abblendend
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Instrumententafel geschäumt
	IQ.DRIVE-Paket inkl. "Travel Assist"

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10715747
 vom: 02.06.2026

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
 LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
 Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet
 Lendenwirbelstützen vorn
 Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung dynamisch
 Licht-und-Sicht-Paket
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mit Individualeinbau
 Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
 Modul Boden hinten Ausführung 1
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne erweitertes Sicherheitssystem
 Ohne Folienbeklebung
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Pedale in Edelstahl gebürstet
 Radio
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/40 R 18
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
 Schalthebelknauf in Alu-Leder-Kombination
 Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Rot
 Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Rot
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Schriftzugsatz "GTI"
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Clark"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportfahrwerk
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger im sportlichen Design, Lufteinlässe in Wabenstruktur, Schwellerverbreiterung schwarz

Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sportsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/40 R 18 89 W	4,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/40 R 18 89 W	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer		215/40 R 18 89 W	4,0 mm
Continental			Sommer		215/40 R 18 89 W	4,0 mm
Continental			Sommer		215/40 R 18 89 W	4,0 mm
Continental			Sommer		215/40 R 18 89 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Gebrochen	Ersetzen
2	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Delle(n)	Ersetzen
3	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715747
vom: 02.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	119,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	168,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	187,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	113,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	107,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	127,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	125,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	113,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	124,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	123,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	147,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU038595

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715747
vom: 02.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10715747
vom: 02.06.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Dach




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715747
vom: 02.06.2026




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Gebrochen - Ersetzen





2 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Delle(n) - Ersetzen




3 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10715747
vom: 02.06.2026