

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

3421LTZ / WMW11DJ0202R70487 / 2R70487

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	COOPER SE F56	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	COOPER SE F56	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	31.391

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3421LTZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/45/17	88	W	-
DI	HANKOOK	205/45/17	88	W	-
RP					-
TD	HANKOOK	205/45/17	88	W	-
TI	HANKOOK	205/45/17	88	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	15/04/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	ITV VENCIDA vehículo reparado anteriormente reserva de daños por posibles daños ocultos y en malas reparaciones vh incorpora dos cables de carga uno de rápida y otro doméstico		

Daños no valorables:

3421LTZ COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. adhesivo capo drch	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	69,95	10,00	82,20 €
2. adhesivo capo izq	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	69,95	10,00	82,20 €
3. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.41 h.			0,00	323,36	40,00	286,80 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	37,89	10,00	34,10 €
6. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
7. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		1.75 h.	7,41	0,00		113,28 €
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		1.75 h.	7,41	0,00		113,28 €
10. Aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	1.00 h.		1.67 h.	7,07	0,00		109,86 €
11. Aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	1.00 h.		1.67 h.	7,07	0,00		109,86 €
12. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
13. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
15. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
16. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
17. Portón tr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1331,41 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3421LTZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,01 h.	308,36 €
Total material pintura	-	49,80 €
Total Mano de Obra Pintura	11,76 h.	452,74 €

(IVA no incluido)

3421LTZ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	380,52 €
Descuento recambios aplicado	-	150,07 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	140,00 €













eDRIVE


12:11

+ 15.5°C
➔ 120 km



P



 Encendido conectado


31391 km


 27.2 km/h


OFF




Check Control

 Encendido conectado

 Capó abierto

 3 LOS40 DC 12:12

Detalles

 Encendido conectado



MODE



6

5





1 2 3 4 5
MODE
30 mi
3 LOS-40 DC 12:12

P
R-N-D

BACK OPTION
MENU
MAP
NAV
COM







© WMW110J0202R70487 ©



342178
METH

MINI







1 LOS40 DC 12:14

50m

MODE

AUTO



1

2

3

4

5

6







VENTURE SLICED

42 PSI































0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE



2 3 4 5 6 7 8 9 10



Emisiones

Manheim
COX AUTOMOTIVE









