

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002438255
Besichtigt am:	06.05.2026 14:41
Berichts-Nr:	10559035
FIN:	TMBJF7NU4PC243245

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	07.12.2023
Laufleistung:	43.586 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	230 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"KESSY GO" inkl. SAFE System	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"KESSY GO" mit Alarmanlage und SAFE System	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dekor-Einlagen
"SUNSET"	Diebstahlarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
2-Speichen-Multifunktionslenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Drehstromgenerator 180 A
2-Speichen-Multifunktionslenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dreipersonen-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3. Kopfstütze hinten	Dreipersonen-Automatikgurte vord. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einparkhilfe
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Elektrische Luftzusatzheizung
7-Gang-Automatikgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
8 Lautsprecher (passiv)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ablagenpaket 3	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aero Kappe schwarz matt	Fahrerknienairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fertigungsablauf Bratislava
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grossdach-System
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Care Connect 3 years+Infotainment Online 3 years	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Comfort Paket	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Dachreling, schwarz	Innenspiegel automatisch abblendbar
Dachspoiler	

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängervorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kindersicherung, manuell	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimakomfortscheibe	Ohne Emblempaket
Komfortausstattung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kühlerschutzgitter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladeboden
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladedose
Leichtmetallräder "SCUTUS" anthrazit 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "SCUTUS" anthrazit mit Aero Kappe schwarz matt 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Lichtassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Multifunktionskamera
Leuchtwertenregulierung	Ohne Schmutzfänger
Linkslenker	Ohne Spurhalteassistent
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Stabilisator hinten
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
MPV	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne UNECE CS&SU
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normal-Lackierung	Pannenset
Normalsitze vorn	Panorama Schiebedach
Ohne "drive select"	Radschrauben Standard
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Radstand
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Amundsen Plus (Web Radio)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Winter Plus Paket
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer		215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer		215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Goodyear			Sommer		215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Goodyear			Sommer		215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
7	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Motorhaube Dämmmatte	Loch	Ersetzen
10	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF7NU4PC243245

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559035
vom: 06.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Fahrzeug auf nicht zur Ausstattung gehörenden Winterreifen auf den Serienfelgen, Sommerreifen aufziehen




7 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




8 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Motorhaube Dämmmatte - Loch - Ersetzen




10 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Viele Steinschläge jedoch ohne Rißbildung



3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

