

Volkswagen Caddy
Auftragsnummer: 855.6814.744

FIN: WV2ZZZ2KZDX072670
Kennzeichen: 1-EPH-605



Fahrzeugdaten

Laufleistung	203.372 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	13.02.2013	HU	02/2027
Hubraum (ccm)	1.598	Motorleistung (kw)	75
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt		Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	666 Tag(e)
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 96T	Winterreifen auf Stahl	Goodyear	5 / 5 mm
2. 195/65 R15 96T	Winterreifen auf Stahl	Goodyear	4 / 4 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
ESP
Servolenkung
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
2 Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3 Motor	Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug
4 Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - kein Abzug
5 Seitenwand links	Zierleiste - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6 Fahrerhaus	Blende unter Scheibenwischer - fehlt - erneuern
7 Heckklappe/-tür	Schloss / Verriegelung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
8 Karosserie	Dichtung Heckdeckel /-tür - gebrochen / gerissen - erneuern
9 Blinkleuchte	Blinkleuchte vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
10 Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair
11 Schweller links	Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12 Sitz vorn	Sitzbezug links - Brandloch - erneuern
13 Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Brandloch - erneuern
14 Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15 Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17 Seitenwand links	Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
18 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern
19 Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumkantenabdeckung unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3 Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Löcher - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 3: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 3: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 3: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 3: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 4: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 4: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 5: Seitenwand links: Zierleiste - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung 5: Seitenwand links: Zierleiste - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 6: Fahrerhaus: Blende unter Scheibenwischer - fehlt - erneuern



Beschädigung 6: Fahrerhaus: Blende unter Scheibenwischer - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Schloss / Verriegelung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Schloss / Verriegelung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 8: Karosserie: Dichtung Heckdeckel /-tür - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 8: Karosserie: Dichtung Heckdeckel /-tür - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Blinkleuchte: Blinkleuchte vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Blinkleuchte: Blinkleuchte vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair




Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 11: Schweller links: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 11: Schweller links: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern



Beschädigung 12: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - erneuern



Beschädigung 13: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - erneuern



Beschädigung 13: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - Brandloch - erneuern



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 17: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 18: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumkantenabdeckung unten - verkratzt / verschürft - kein



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumkantenabdeckung unten - verkratzt / verschürft - kein



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn -
Löcher - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn -
Löcher - kein Abzug