

22.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	K -KT 2454	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000565592958
Vertrags-Nummer:	63867072	Erstzulassung:	18.11.2020
Internes KZ:	14626275	Kilometer-Stand:	121659
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **27.340,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür	-150,00
Arktis-Weiß	0,00
Dritter Fahrzeugschlüssel	30,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Klang & Klima-Paket mit Media Nav	1.750,00
Klimaanlage	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **31.508,55**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **37.495,17**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2955

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 63867072
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2454
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
11.03.2026	9059985861	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
08.07.2025	9059949754	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
03.06.2025	9059944621	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.12.2024	9059910962	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
26.10.2023	9059867635	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
30.08.2023	9059861615	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
03.05.2023	9059847276	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
03.04.2023	9059844436	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
01.03.2023	9059844432	Eigenverschulden	Hecktür mitte Beifahrerseite Delle bis 1 cm (ohne Lackschaden)	Nein	Nein
16.12.2022	9059833986	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.11.2022	9059832026	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
10.10.2022	9059827677	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
01.11.2021	9059791170	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 63867072
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2454
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.12.2022	45170	Bremsflüssigkeitswechsel
06.01.2023	39317	TÜV/AU (MwSt-frei)
06.01.2023	39317	Inspektion und Wartung
30.05.2024	80130	Bremsflüssigkeitswechsel
30.05.2024	80130	Wartungszusatzumfänge
30.05.2024	80130	Inspektion und Wartung
01.02.2025	94386	TÜV/AU (MwSt-frei)
20.05.2026	119912	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Etzin, Gewerbegebiet
Besichtigungsdatum	14.07.2026
Referenznummern	0031220620 - 0063867072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2454	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000565592958
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	18.11.2020
Typ	Trafic L1H1 2.0 Energy dCi 120 Kastenwagen	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	121.663 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	01/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden

Kundendienst laut Auftraggeber am 20.05.2026 bei km 119.912.

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	
Frontscheibe beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
3 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür -	✓	Arktis-Weiß
✓	Dritter Fahrzeugschlüssel	✓	Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal
✓	Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	✓	Klang & Klima-Paket mit Media Nav
✓	Klimaanlage	✓	Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+
✓	Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	✓	Stoffpolsterung "Kompo"
✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	✓	Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl
✓	UTC_3. Schlüssel	✓	UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-
✓	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	✗	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz
✗	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-
✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	✗	UTC_Warnblitzer
✓	UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	✗	Winterkompletträder über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Lippe, abgerissen (Bild 27, Bild 28)

Stoßfänger vorne Verkleidung -teillackiert-, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Motorhaube, Steinschlag (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 13, Bild 14)

Seite links

Seitenwand links vorne, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seite rechts

Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, gerissen (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Heck

Hecktür rechts, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Reifen, Felgen, Radkappen

Stahlrad vorne rechts, beschädigt (Bild 37, Bild 38)

Satz Winterräder, fehlt

Satz Sommerreifen, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 29, Bild 30)

Interieur

Armaturenbrett Blende, beschädigt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Zubehör, Bordwerkzeug

Warnleuchte, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen




Bild 14. Frontscheibe, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren




Bild 16. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 18. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24. Hecktür rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Hecktür rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Hecktür rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Lippe, abgerissen, ersetzen



Bild 28. Stoßfänger vorne, Lippe, abgerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 30. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 31. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 32. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 34. Armaturenbrett, Blende, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Armaturenbrett, Blende, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Armaturenbrett, Blende, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stahlrad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Stahlrad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen