

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Select Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1598
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	189	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,30
Leergewicht (kg):	1500	zul. Gewicht (kg):	2050

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20980086
Amtliches Kennzeichen: NOM-A 0122
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Select Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20980086
Amtliches Kennzeichen: NOM-A 0122
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Select Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Huesges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	NOM-A 122
Berichtsnummer :	000000922993-DE613		
Referenznummer:	31194301		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Select 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJC81BAPJ472878	Laufleistung abgelesen:	19026 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.05.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	03.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	11694 / 19.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/65/R17/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/65/R17/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/65/R17/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/65/R17/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Berganfahrlilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonderlackierung Engine Red Uni
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung Akustikglas
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Gelenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI KAT
- Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht möglich	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden

Hinweis:

*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Nachlackiert	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	lackeinschuss	In Ordnung	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur




1. Motorhaube
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. lackeinschuss
In Ordnung - Ohne Reparatur



2. lackeinschuss
In Ordnung - Ohne Reparatur



2. lackeinschuss
In Ordnung - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter