

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPY3 S4106684	Erstzulassung	11.06.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-FZ4107	Laufleistung	30 469 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen




Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 4.0 mm










Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm




Außenschäden


1		Bauteil	Stoßfänger unterhalb	2		Bauteil	Stoßfängergrill
		Position	Vorne			Position	Vorne
		Beschreibung	Kratzer			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions


3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-											
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				


Innenschäden

6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Halterung Aufhängung Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-											
Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Halterung Aufhängung Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Aufhängung Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Aufhängung Hutablage	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Aufhängung Hutablage																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

9		Bauteil	Aufhängung Hutablage
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

Sonstiges

16		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

17		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.106,97€
---------------------	------------------