

» Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002470897  
**Besichtigt am:** 01.06.2026 09:18  
**Berichts-Nr:** 10702576  
**FIN:** WVVZZZ3CZPE038658



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                             |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CON                             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 12.04.2023                             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 115.169 km                             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                              |
| <b>Farbe:</b>                       | Deep Black Perleffekt                  |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                  |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                              |
| <b>Leistung:</b>                    | 147 kW (200 PS)                        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Teilleder                              |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                      |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

**» Fahrzeugausstattung**

|                                                                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                            | Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für Instrumententafel und Türverkleidungen                                |
| "We Connect Fleet", 2 Jahre                                                                                          | Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar                                           |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum                                                         | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                    |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                                    | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W                | Doppelkupplungsgetriebe DQ381                                                                                  |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                          | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                                 | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert                                                  | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                                 |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                                         | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                                  |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW                                                                             | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                 |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                                | Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer                              |
| 8 Lautsprecher                                                                                                       | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                       | Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl                                                                  |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                                     | Elegance                                                                                                       |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                                   | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| AirStop®-Reifen 215/55 R 17                                                                                          | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                            | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"                                                                   | Entfall Tire Mobility Set                                                                                      |
| Außen-Sound Standard                                                                                                 | Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"                         |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                              | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                          | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung               | Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                          | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Batterie 520A (92Ah)                                                                                                 | Frontantrieb                                                                                                   |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend                                            |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                    | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                                  | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Berganfahrassistent                                                                                                  | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung                                       |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                           | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                               | Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz                |
| Bordwerkzeug                                                                                                         | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Chromleisten an den Seitenfenstern                                                                                   | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung                                                             |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                            | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung                |
| Dachreling silber eloxiert                                                                                           | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                             | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Dämpfung vorn                                                                                                        |                                                                                                                |
| Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole                                                                        |                                                                                                                |

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,  
Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte  
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den  
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,  
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung  
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-  
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser  
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.  
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch  
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite  
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem  
Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,  
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit  
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modelljahreswechsel 2023 IV

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose  
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische  
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei  
Auslieferung aktiviert

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne  
Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-  
Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front  
Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent  
"Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifenkontrollanzeige  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit  
 Schalthebelknauf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
 Sicherung  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Seitliche Leisten unten in Chrom  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
 geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
 höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
 Rücksitzplätze in "ArtVelours", -wangeninnenseiten in Leder  
 "Vienna"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sport-Komfortsitze vorn  
 Sprachbedienung  
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und  
 Vorwähluhr  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und  
 Vorwähluhr  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste und  
 Chromblenden im Stoßfänger hinten  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Türverkleidung in Lederoptik  
 Typprüfland Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der  
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch

## » Bereifung

**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 6,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 99 H | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 4,0 mm      |
| Pirelli     |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 5,0 mm      |
| Pirelli     |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung       |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung                           | Ausführen                 |
| 2  | Dachholm links                      | Delle(n) und Kratzer                        | Instandsetzen + lackieren |
| 3  | Einstiegsschweller hinten links     | Kratzer                                     | Smart Repair              |
| 4  | Zusätzliche Felge(n)                | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Entfernen                 |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                    |
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                    |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 16.000,00     |
| 2                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 19.537,13     |
| 3                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 8.000,00      |
| 4                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 4.300,00      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 47.837,13     |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)                  | 193,0     |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)           | 366,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE038658

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja



**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja


## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.




## » Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal  
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -  
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne  
linksRäder - Rad montiert vorne  
rechtsRäder - Rad montiert hinten  
linksRäder - Rad montiert hinten  
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio




**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Dachholm links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



4 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

Kommentar

aktuell sind Winterräder verbaut diese gehören nicht zum Auslieferungszustand, Radwechsel erforderlich

