

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Azzurro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E77PE043484
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	21/04/2023
Chilometraggio:	79066 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	(3)
Destra	(1)
Dietro/posteriore	(3)
Ruote	(5)

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì


Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)


Ruote

**Cofano Post.**

Ammaccatura

Riparare e dipingere


Dietro/posteriore

**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)



Dietro/posteriore

**Modanatura arco passaruota ant. Dx**

Graffiature

Sostituire

Ruote




Modanatura dx paraurti ant.(quando separate)


Rotto
Sostituire e dipingere
Davanti

**Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)**


Rotto
Sostituire
Davanti

**Parafango ant. Dx**



Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra

**Paraurti ant.**

Graffiature
Verniciatura
Davanti

**Paraurti post.**

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/Y

Hankook

6,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/Y

Hankook

6,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/Y

Hankook

6,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/Y

Hankook

6,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Azzurro Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	5 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.