

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e4 17
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel 1.2 g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	191	7.3
Mittel	135	5.2
Hoch	116	4.4
Höchstwert	133	5.1
Kombiniert	136	5.2
Gewichtet, kombiniert	-	-
Gas	CO2- Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km] [m³/100km]
WLTP-Werte		
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC,
weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) - km

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 7: ww. 1452 - 1580;

zu Nr. 16.2: Achse 2 +40 bei Anh.betr.;

zu Nr. 35:

195/65 R15 91V auf 6.0JX15 ET37;

205/55 R16 91V auf 6.5JX16 ET41;

205/55 R16 91V auf 7.0JX16 ET41;

205/55 R16 94V XL auf 6.5JX16 ET41;

205/55 R16 94V XL auf 7.0JX16 ET41;

225/45 R17 91V auf 7.5JX17 ET44;

225/40 R18 92W XL auf 7.5JX18 ET44;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-
Ausstoß führen

zu Nr. 48: Fzg. mit Partikelfilter
ausgerüstet;

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0023WN4M

Haendler Code DE0873

B/E

Motor kennzeichnung J1193380

Motorseriennummer JBFX0185

KFZ-Brief wurde erstellt



046CC0086453
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0VBE8EV2L8015141

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **B-K**
Variante: **DA077CB12**
Version: **BV2BBADCE15**
0.2.1. Handelsbezeichnung: **ASTRA SPORTS TOURER+**
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-08_BBA_0082_00-W0V-1**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-0000BAY_0080_00-W0V-1**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **8-W0V-D6-0**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-9TXN_2018_0015-W0V-1**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **PR-08_LXD_0004_00-W0V-1**
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VBE8EV2L8015141
mit dem in der am **04.11.2019** erteilten Genehmigung **e4*2007/46*0996*19** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.
Rüsselsheim 17.12.2019
Ort Datum

Director
Regulations &
Certification

Unterschrift

Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
4. Radstand: **2662** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2662** mm
5. Länge: **4702** mm
6. Breite: **1809** mm
7. Höhe: **1510** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1465** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1526** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1980** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **990** kg
2: **1005** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **3230** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1250** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **680** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **75** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **Opel**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **LXD**
22. Arbeitsverfahren: **Selbstzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1496** cm³
26. Kraftstoff: **Diesel**
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **90.00** kW bei: **3500** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)

27.2. Höchste Stundenleistung: - kW (Elektromotor)
27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. 2. 3. 4. 5.
Gang Gang Gang Gang Gang
4.6890 3.3060 3.0120 2.4460 1.9230
6. 7. 8. 9.
Gang Gang Gang Gang
1.4460 1.0000 0.7470 0.6170
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **2.89**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. 2. 3. 4. 5.
Gang Gang Gang Gang Gang
13.551 9.554 8.705 7.069 5.557
6. 7. 8. 9.
Gang Gang Gang Gang
4.179 2.890 2.159 1.783
29. Höchstgeschwindigkeit: **205** km/h
30. Spurweite:
1: **1548** mm
2: **1565** mm
35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **205/55 R16 91V 7Jx16 ET41**
2: **205/55 R16 91V 7Jx16 ET41**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus: **AC Kombilimousine**
40. Farbe des Fahrzeugs: **blau**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **70.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **2625** min⁻¹
Fahrgeräusch: **67.00** dB(A)

47. Abgasnorm: **Euro 6 DG**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1605** kg
47.1.2. Querschnittsfläche: **0.591** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **84.4** N
47.1.3.1. f₁: **1.446** N/(km/h)
47.1.3.2. f₂: **0.02091** N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832DG**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Benzin / Diesel Gas Andere (siehe 2.6.)
CO **48.5** mg/km
THC **-** mg/km
NMHC **-** mg/km
NOx **18.5** mg/km
THC+NOx **34.4** mg/km
NH₃ **-** ppm
Partikelmasse **0.39** mg/km
Partikelzahl **0.05** 10¹²/km
48.1. Rauch **0.5** m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
NOx [mg/km] Partikelzahl [10¹²/km]
Vollständige RDE-Fahrt **-**
Innerstädtische RDE-Fahrt **-**
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/
Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts **143** **5.4**
Außerorts **94** **3.6**
Kombiniert **112** **4.2**
Gewichtet, kombiniert **-**
Gas CO₂-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts **-** **-**
Außerorts **-** **-**
Kombiniert **-** **-**
Abweichungsfaktor **-** null
Differenzierungsfaktor **-**



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür vorne rechts Einstieg, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair




Bild 15 : Reifen Füllflasche Datum abgelaufen




Bild 16 : Glasschiebedach gebrochen



Bild 17 : Glasschiebedach gebrochen




Bild 18 : Kühlmittelbehälter leer



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair




Bild 21 : Seitenteil hinten rechts Kniestück Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 22 : Felge vorne links, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	310011
Hersteller	Opel
Model	Astra
Variante	Elegance 1.5 D
Listenpreis	32.344,53
VIN	W0VBE8EV2L8015141
Erstzulassungsdatum	1.2.2020
Kennzeichen	M N5337

Schadensfälle der int. Belegnummer: 310011 14.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024106638	24.04.2024	Stoßfänger vorne rechts	1.516,00
2026104905	20.03.2026	Dach	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.03.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 142 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel rechts
Stoßfänger vorne

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.02.2020	Letzte Zulassung	09.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Astra 1.5 D Start/Stop Sports Tourer Automatik Elegance	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBE8EV2L8015141	HSN / TSN	1844 / ALM
Schlüssel-Nr.	10012795	Km-Stand abgelesen	70371
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	90
Hubraum (ccm)	1496	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 W	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A / O		7 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A / O		7 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 W	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A / O		7 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Bridgestone / Turanza All Season 6 FSL A / O		7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2024			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Ambientebeleuchtung, Türen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Aktivierung des Warnblinkers, Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach-Designlinie, oberhalb in Chrom, B-Säule in Hochglanzschwarz, Dachreling, Silber, Dekorleisten Klavierlack, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkamera (Gen.3), Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 9-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten, Instrumente, Schwarz, mit Hochglanzchromringen, 3,5"-Fahrerinfodisplay, Karosserie mit Vollverzinkung aller korrosionsgefährdeten Teile, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Leichtmetallräder 7 J x 16 im "10-Speichen"-Design, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Licht-Ausstattung, Make-Up-Spiegel in Sonnenblende Beifahrerseite, Mittelarmlehne verschiebbar, vorn, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Pedalerie: Auskuppelnde Sicherheitspedale, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"- Touchscreen-Farbdisplay, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera mit Lenkleitlinien, Rückfahrkamera, digital mit Lenkleitlinien, Scheinwerfer in Hochglanz-Chromoptik, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Umgebungsausleuchtung, Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

VQ9=AQ Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar

0

B34=UL0Fußraumteppiche, Velours, vorne und hinten

UVG=YQIntelliLux LED Matrix Licht

0

Lackierung: Metallic

UGE=QL LED-Rückleuchten

0

2EB=WA Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und

C Beifahrer

T3U=PR Nebelscheinwerfer

0

OIM=ZJ8Paket: Elegance Paket

UFQ=UB Park & Go

2

U2Q=RC Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R

A


IOU=RC Radio: Multimedia Navi Pro mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay
 N
 CF5=TC Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch
 0
 AVJ=YD Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start
 0
 AP9=NM Sicherheitsnetz für Gepäckraum
 0
 SRY=WASitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, Fahrer und Beifahrer
 D
 AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung
 0
 C50=LW Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec
 0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 17.07.2025 bei Kilometerstand 59.457

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kühlmittelbehälter leer, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18)
2. Glasschiebedach gebrochen, erneuern (Bild 16, 17)
3. Reifen Füllflasche Datum abgelaufen, erneuern (Bild 15)
4. Tür vorne rechts Einstieg, verschrammt, smart repair (Bild 13)
5. Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt, smart repair (Bild 14)
6. Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt,

- smart repair (Bild 23)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
 8. Seitenteil hinten rechts Kniestück Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 21)
 9. Felge vorne links, zerkratzt, smart repair (Bild 22)
 10. Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair (Bild 20)
 11. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad verschrammt
Bremsbeläge hinten nahe verschleiß
Tür hinten rechts Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur