

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002490972
Besichtigt am: 08.06.2026 11:23
Berichts-Nr: 10753650
FIN: VSSZZZKLZNR062478



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQE
Erstzulassungsdatum:	02.02.2023
Laufleistung:	106.012 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Urban" Silber
Farbe Dach:	"Urban" Silber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	506 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Safe & Driving"-Paket M (für Navigationssystem)	Einton-Signalhorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Elektrische Luftzusatzheizung
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/85 kW (4V) TDI Common Rail	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Grundmotor: T0N/T6M/TL4/TR1, TDI	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Abwicklung Serie	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Climatronic (1-Zonen)	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten, Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Datenträger für EU, integriert	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Kennzeichenträger vorn (groß)
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Digitaler Radioempfang	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Drehstromgenerator 140 A	Klimakomfortscheibe
Drei.-Automatikgurte vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen vorn
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kraftstoffsystem Diesel
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --	
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Kompensor
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder 7J x 16	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Mittelarmlehne vorn
Leuchtweitenregulierung	Ohne Mode3 Ladekabel
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sitzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Sonderspezifikationen
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Spurwechselassistent
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Stabilisator hinten
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Müdigkeitserkennung	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Navigationsgerät-High	Ohne Überführungsausrüstung
Navigationssystem +, 10"	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlussleuchte	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Netztrennwand	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Netztrennwand	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Pannenset
Ohne alternativ-Antriebssystem	Parklenkassistent
Ohne Anhängervorrichtung	Parklenkassistent inkl. Sensoren vorn und hinten
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Privater Notruf
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne Car2X	Rechtsverkehr
Ohne connect Paket 1	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen 205/55 R16 91V
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Fußmatten	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Head-Up Display	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-
 stufig)
 Schublade unter dem linken Vordersitz
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
 und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label
 auf Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerungsnummer für Fahrzeugverfolgung
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
 Telefonvorbereitung für Handy
 Top-Komfortausstattung STYLE
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant LEON Sportstourer
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Wireless RSE "App"
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	7,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	7,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
6	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKLZNR062478

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10753650
vom: 08.06.2026



5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



6 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

