


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDF6F5 RMA27516	Erstzulassung	06.12.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC7250	Laufleistung	33 423 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen




Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm



Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm
















Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 5.0 mm

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 5.0 mm

 - -/- Ersatzrad 100.0 %

Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe	2		Bauteil	Dach
		Position	-			Position	Hinten
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegel elektrisch</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegel elektrisch	Position	Rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Außenspiegel elektrisch																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Positionsluchte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Positionsluchte	Position	Rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Positionsluchte																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Führungsschiene</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Führungsschiene	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Führungsschiene																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	17		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	19		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-											
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden
13


Bauteil	Türverkleidung
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

14


Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

15


Bauteil	Verkl. Gepäckraum seitlich
Position	Hinten links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges
21


Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **3.525,24€**