



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HN-KL 66E
Berichtsnummer :	0000000926217-DE968		
Referenznummer:	31203588		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81AFNU091888	Laufleistung abgelesen:	35128 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	18.06.2026 74182 Obersulm
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 160 kW (218 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	35123 / 10.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 5.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 5.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 5.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Lackieren
2.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
3.	Schweller - Links	Beschädigt	Erneuern
4.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Tür Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt (stark)	Reinigen
7.	Türleisten I	Beschädigt	Erneuern
8.	Zierleiste	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren




1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Schweller - Links
Beschädigt - Erneuern



3. Schweller - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren




5. Tür Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt (stark) - Reinigen




6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt (stark) - Reinigen



6. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt (stark) - Reinigen



7. Türleisten I
Beschädigt - Erneuern



7. Türleisten I
Beschädigt - Erneuern



7. Türleisten I
Beschädigt - Erneuern



8. Zierleiste
Beschädigt - Smart Repair



8. Zierleiste
Beschädigt - Smart Repair



8. Zierleiste
Beschädigt - Smart Repair



8. Zierleiste
Beschädigt - Smart Repair

