

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MAZDA CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165 Ad'vantage FWD Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -O 5203	Fahrgestell-Nummer:	JMZKF6WE690406906
Vertrags-Nummer:	96294085	Erstzulassung:	06.05.2024
Internes KZ:	15117771	Kilometer-Stand:	39061
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MAZDA CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165 Ad'vantage FWD Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei 6-Gang M

Lackierung: Polymetal grey (grau)

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**33.058,82**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19 LEICHTMETALLFELGEN SILBER/SCHWARZ MIT 225/55 R19 BEREIFUNG, CONNECTIVITY & CONVENIENCE-PAKET	0,00
Advanced Head-up Display, Projektion in Frontscheibe, farbig	0,00
Antiblockiersystem (ABS mit elektronischem Bremsassistent (EBA)	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Berganfahrassistent (HLA), Spurwechselassistent Plus (BSM) und Ausparkhilfe (RCTA)	0,00
City-Notbremsassistent (SCBS) mit Fußgängererkennung und City-Notbremsassistent Plus	0,00
Colorverglasung wärmedämmend, G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) Fahrdynamikregelung, Einparkhilfe	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCR)	0,00
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	0,00
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Cruisematic), Spurhalteassistent — aktiv	0,00
Licht- und Regensensor, Klimatisierungsautomatik, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar	0,00
Schaltgetriebe, Metallic, Polster STOFF MIT STREIFENMUSTER INKL. SITZHEIZUNG VORNE	0,00
Verkehrzeichenerkennung (nur i.V.m. Navigationssystem), Beheizbare Außenspiegel	0,00
Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage, Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion	0,00
Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist.	0,00
i-Activ Display im zentralen Rundinstrument und Multi-Infomationsdisplay mit Außentemperaturanzeige	0,00
mit Lenkunterstützung (LAS), Fernlichtassistent (HBC, ab Exclusive-Line ersetzt durch Matrix LED)	0,00
rückwärts (SCBS R), Müdigkeitserkennung (DAA)	0,00
und Touring-Computer, Wireless Apple CarPlay und Android Auto, Mazda SD-Navigationssystem	0,00
vorne und hinten, Elektrische Heckklappe, 360 Grad Monitor inkl. Rückfahrkamera	0,00
zur Anzeige fahrrelevanter Informationen	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**33.058,82****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****39.340,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

39.340,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MAZDA CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165 Ad'vantage FWD Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	121 / 165	Hubraum:	1998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	146
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,500	Tankinhalt:	56
Max. Km/h:	201	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,70
Leergewicht (kg):	1567	zul. Gewicht (kg):	2075

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 96294085
Amtliches Kennzeichen: M -O 5203
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MAZDA CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165 Ad'vantage FWD Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei
6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 96294085
Amtliches Kennzeichen: M -O 5203
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MAZDA CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165 Ad'vantage FWD Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 165 PS / 121 KW bleifrei
6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-O 5203
Berichtsnummer :	0000000926784-DE968		
Referenznummer:	31204218		

Fahrzeugdaten

Mazda CX-5 (KF)(09.2017->) Ad'vantage 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	JMZKF6WE690406906	Laufleistung abgelesen:	39061 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.05.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	22.06.2026 14:05 45770 Marl
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1998 ccm / 121 kW (165 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	POLYMETAL GRAY
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	9 / 03.04.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 20.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Fußmatte Fahrer	Loch	Erneuern
7.	Service 05/2025		
8.	Service 05/2026		
9.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



1. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Fußmatte Fahrer
Loch - Erneuern