

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002520656
Besichtigt am: 23.06.2026 11:04
Berichts-Nr: 10863935
FIN: TMBLJ9NUXP5059354

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	13.07.2023
Laufleistung:	107.495 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Chrom-Paket
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SUNSET"	DAB - Digitaler Radioempfang
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	Dachreling, schwarz
"Virtual Cockpit"	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung vorn
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dekor-Einlagen
3. Kopfstütze hinten	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
3-Zonen Klimaanlage	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 180 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagenpaket 3	Embleme
Allradantrieb	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außenspiegel links, konvex	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne "drive select"
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung, manuell	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Anschlussgarantie
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klimakomfortscheibe	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortausstattung	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen vorn	Ohne Emblempaket
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kühlerschutzgitter	Ohne Halter
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "MIRAN" schwarz 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder "MIRAN" schwarz 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Überföhrungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Pannen-Set
Mittelarmlehne vorn	Parking Paket
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radschrauben Standard
MPV	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer	Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netztrennwand	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nichtraucherausführung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normalsitze vorn	Safety Paket
Notrufsystem eCall+	Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sondermodell 2022
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Columbus Plus (Web Radio) für AM
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Travel Assist
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Variante Grundausstattung
Verkehrszeichenerkennung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
3	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ9NUXP5059354

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- | | |
|--------------------|--|
| (23.06.2026 11:04) | Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechend Gebrauchsspuren auf |
| (23.06.2026 11:04) | Bei der Bewertung war das Fahrzeug verschmutzt/ nicht gewaschen |
| (23.06.2026 11:04) | Kennzeichen verbleiben vor Ort |

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10863935
vom: 23.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis





Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Ersetzen****2 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair****3 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****4 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen****5 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen**

6 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



7 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

