

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales


Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre





Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule

Double de clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule

Kilométrage

193594



Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VF73AYHZ2MJ905740

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Marque
Citroën

Modèle
C4 SPACETOURER

Date de première immatriculation (B)
19/11/2021

Motorisation
GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses
Manuelle 6

Nombre de sièges
7

Documents

Certificat d'immatriculation
Non présenté(e)

Pochette porte documents
Présent(e)

Carnet d'entretien
Présent(e)

Manuel d'utilisateur
Présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur
Sans défauts

Soubassement du véhicule
Sans défauts

Avant


État du spoiler de pare-choc avant
Sans défauts

État du pare-chocs avant
Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de pare-choc
Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre



Griffe / Rayé Réparer

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant droite

Sans défauts

État des optiques avant gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant droit


Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts


Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite


Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre

État de la porte avant droite

Défaut(s) apparent(s)




Griffe / Rayé Peindre

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Lustrer

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite


Défaut(s) apparent(s)

État de la poignée de porte arrière droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts



Bosse / enfoncement Réparer & peindre




Griffe / Rayé Peindre

Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement Réparer & peindre

Aile arrière droite

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre


Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts

Coin de pare-chocs arrière droit


Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Défaut(s) apparent(s)




Cassé Remplacer

Antibrouillards arrière


Défaut(s) apparent(s)

État du hayon / porte du coffre

Défaut(s) apparent(s)



Cassé Remplacer



Griffe / Rayé Peindre

Porte arrière

Sans défauts

Porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

Aile arrière gauche


Défaut(s) apparent(s)

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière gauche

Sans défauts



Bosse / enfoncement Réparer

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Défaut(s) apparent(s)

État de la porte arrière gauche

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Peindre



Griffe / Rayé Peindre

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur côté gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Défaut(s) apparent(s)

État de la porte avant gauche


Défaut(s) apparent(s)

Aile avant gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé Peindre



Griffe / Rayé Peindre

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit

État du toit

Sans défauts



Antenne

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante


Jantes alu standard

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



État du pneu avant gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm




État de la jante avant gauche

défaut jante tôle

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts



Griffes / Rayé

Réparer

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



État du pneu arrière droit

Sans défauts

État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche





Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



État du pneu arrière gauche


Sans défauts

État de la jante arrière gauche

défaut jante tôle

Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Réparer

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Non équipé / manquant

Photo roue de secours ou équipement de secours



Elément manquant

Remplacer



Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques

Toutes vitres électriques

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)


Climatisation

Climatisation automatique

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Présent(e) et fonctionnel(le)

Système d'aide au stationnement

Radar arrière

Photo du système d'aide au stationnement



Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)


Sellerie

tissus

Intérieur avant

Habitacle

Défaut(s) apparent(s)



Sale

Nettoyer

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts

État du rétroviseur central


Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts



Elément manquant Remplacer

Tableau de bord


Défaut(s) apparent(s)

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts



Griffe / Rayé Réparer

Boîte à gants


Défaut(s) apparent(s)

Allume cigare


Sans défauts

Élément d'habitacle

Défaut(s) apparent(s)



Griffe / Rayé Remplacer



Griffe / Rayé Réparer

1 2 3 4 5

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Défaut(s) apparent(s)

Plancher de coffre

Sans défauts



Trou Remplacer

État des sièges arrière

Sans défauts

Coffre

État du coffre


Défaut(s) apparent(s)

Cache-bagage

Défaut(s) apparent(s)


Câble de recharge domestique

0



Griffes / Rayé

Remplacer



Cassé

Remplacer

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Défaut(s) apparent(s)

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts



Défaut

Réparer

Commentaire

Commentaire

Commentaire inspection

Véhicule très poussiéreux rendant difficile l'observation des défauts + la luminosité importante associée à cette peinture rend quasiment impossible la prise de photo