


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002436998
Besichtigt am: 04.05.2026 10:46
Berichts-Nr: 10536018
FIN: VSSZZZKJZMR133319

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / AOW
Erstzulassungsdatum:	28.03.2022
Laufleistung:	55.888 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Autogas
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	66 kW (90 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	GRAU-SCHWARZ-SWING
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.500 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einparkhilfe vorn und hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.J	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/66 kW TSI, CNG (Erdgas)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Grundmotor: T6P, "CNG"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
4 Türen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Formteilhimmel ungeteilt
Abwicklung Serie	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aktivkohlebehälter	Frontantrieb
Angehobener Ladeboden hinten	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Armaturentafel Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel links, konvex	Gas-Antriebssystem
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Getönte Seitenscheiben
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Behörden/Sonderfahrzeuge	Halogen-Doppelscheinwerfer
Berganfahrassistent	Handbremshebelgriff in Leder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handschuhfachklappe,ohne Leuchte
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis	Kartenmaterial: SD-Karte mit Mapcare (Update des Navigationssystem)
Dämpfung vorn	Kategorie 0
Datenträger für EU, integriert	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dispomodell 2	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Drehstromgenerator 140 A	Komfortpaket
Drei.-Automatikgurte vorn	Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen vorn
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile	
--	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Erdgas	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kurzheck	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad für Airbag-System	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Mittelarmlehne vorn
Leuchtwertenregulierung	Ohne Müdigkeitserkennung
Linkslenker	Ohne Multifunktionskamera
Luxusausstattung	Ohne Nebelscheinwerfer
Mirror Link	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Sonderspezifikationen
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne Spurwechselassistent
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Ohne Überführungsausrüstung
Navigationssystem	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Nebelschlussleuchte	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nichtraucherausführung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Normalausführung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Normal-Lackierung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalluftfilter	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne "drive select"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne 2. Batterie	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängervorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Applikationen	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Paket "Fast Lane SCM"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne besondere Farbausstattung	Pannen-Set
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Preisnachlass-Paket
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Privater Notruf
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Radstand
Ohne Differenzialsperre	Rechtsverkehr
Ohne eCall / bCall	Regionscode "ECE" für Radio
Ohne ECO-Funktion	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Heckspoiler	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Individualeinbau	

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem
 Schriftzug "ECOFUEL"
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Speed-Limiter ohne GRA u.ohne ACC
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung Logistic 1
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winter Paket I: Vordersitze, Rückspiegel, Scheibenwaschdüsen und Scheinwerferreinigungsanlage beheizbar
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJZMR133319

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

