

Seat

LEON 1.5 1.5 PHEV DSG 204CV FR AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL9SR095230



Descripción

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Matrícula 2726NCF | Fecha de matriculación 29/05/2025 | Kilometraje 23659 km |
| Color Negro | Año - | Tapicería Tela |
| Número de puertas 5 | Numero de asientos - | Generation - |
| Tipo de carrocería Compacto | Desplazamiento de motor 1498 cc | Transmisión Automático |
| Tipo de combustible Gasolina | Numero de velocidades 5 | Potencia Máxima 105 KW |

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
18/06/2026

Fecha de peritación aprobada
19/06/2026

Mecánica

Detected issues

| | | | |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok | | |

Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación |
|-----|--|----------|-------------|
| 001 | Cable de carga / - | Faltante | Sustitución |
| | | | |
| 002 | Kit de reparación de neumáticos de compresor / - | Faltante | Sustitución |



003 Rellenar kit de emergencia / -

Faltante

Sustitución



004 Neumático / Trasero Derecho
 Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : ROADX / Ancho : 225 mm / Perfil : 45 / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Desgarro

Sustitución



005 Llanta / Delantero Derecho
 Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



006 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



007 Puerta / Delantero Izquierdo

Ralladura


Aceptable



008 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



009 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



010 Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Smart repair



011 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



012 Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Sustitución



013 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Aceptable



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|------|
| Delantero Izquierdo | ROADX | 225 / 45 / 17 / | 5 mm |
| Delantero Derecho | ROADX | 225 / 45 / 17 / | 5 mm |
| Trasero Izquierdo | ROADX | 225 / 45 / 17 / | 5 mm |
| Trasero Derecho | ROADX | 225 / 45 / 17 / | 5 mm |

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin




Otro



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Cable de carga / - / Faltante



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Neumático / Trasero Derecho / Desgarro




Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura




Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura

