



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	AÖ-SF 101E
Berichtsnummer :	0000000921827-DE968		
Referenznummer:	31189101		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFNJ060201	Laufleistung abgelesen:	85731 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2026 10:16 , 84513 Töging am Inn
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Shimmering Silver / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	81964 / 13.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	Michelin	/// 2.6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	/// 2.3 mm
1. Achse - links / Zust.	Michelin	/// 4.3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	/// 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System) • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler • Effizienz Paket • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektrisch hinten • Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben



- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Fußraumbeleuchtung
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hochtöner
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7x17
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)

- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Navi-Paket
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.



Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben mehrfach überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Links	Verdellt	Smart Repair
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Seitenscheibe - Vorne - Rechts	Kratzer	Erneuern
9.	Heckklappe	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
10.	Schweller - Rechts	Kratzer	Smart Repair
11.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern
12.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
13.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
14.	Türeinstieg Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
15.	Verkleidung	Kratzer	Smart Repair
16.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
17.	Fußmatte Fahrer	Loch	Erneuern
18.	Fenster Außen hinten	Kratzer	Erneuern
19.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern
20.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links
Verdellt - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Verdellt - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Verdellt - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Verdellt - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Seitenwand - Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Seitenscheibe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



8. Seitenscheibe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



8. Seitenscheibe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



8. Seitenscheibe - Vorne - Rechts
Kratzer - Erneuern



9. Heckklappe
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



9. Heckklappe
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



10. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Schweller - Rechts
Kratzer - Smart Repair



11. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Erneuern



12. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



12. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



14. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



14. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



14. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



15. Verkleidung
Kratzer - Smart Repair



16. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



16. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



16. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen




17. Fußmatte Fahrer
Loch - Erneuern



18. Fenster Außen hinten
Kratzer - Erneuern



18. Fenster Außen hinten
Kratzer - Erneuern



18. Fenster Außen hinten
Kratzer - Erneuern



18. Fenster Außen hinten
Kratzer - Erneuern



18. Fenster Außen hinten
Kratzer - Erneuern