

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5892NHK / WBA41FR060FV93376 / FV93376

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.681

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

TUERCA ANTIRROBO

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

5892NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	12/06/2026		
Comentarios:	VH EQUIPA LUNA NO ORIGINAL, RESERVA DE DAÑOS VH INDICA REALIZAR SERVICIO DE ACEITE EN 2400KM VH REPARADO ANTERIORMENTE RESERVA DE DAÑOS		

Daños no valorables:

5892NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Sujeción de la bandeja tr	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Matrícula dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
8. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Antena digital	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Embellecedor dr paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Soporte moldura estribo dr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
15. Soporte moldura estribo iz	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
18. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
19. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
20. Techo	Pintar Reparado	REPARAR
21. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
25. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
26. Capó dl	-	SR Pintura

5892NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
28. Paragolpes tr (zona inf)	-	SR Pintura
29. Anagrama tr modelo	-	Recuperación Emblemas
30. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
31. Puerta dl iz	-	SR Pintura
32. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas
33. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR
34. Aleta dl iz	-	PULIR
35. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
36. Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
37. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
38. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
39. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR