

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EN HE104E
Kennzeichen: EN HE104E

	L / P Vertr. Nr.		Auftraggeber Jascha Balkenohl		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Hesterberg GmbH & Co. KG				E-Mail	
	Straße Egerstraße 29		Plz 58256		Ort Ennepetal	
	Tel.(Privat)		Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	
	Kundenkonto		Umsatzsteuer ja		§25a nein	
		Rückgabedatum		Steuernummer		
Fahrzeugdaten	Hersteller Peugeot		Typ 3008 Hybrid4 300 GT		Modell 1.6 Hybrid4 300 (Plug-In) EU6d, GT,..	
	VIN VF3M45GBUPS073806		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	
	Kraftstoff Hybr.B/E ext. aufl.		KBA-Schlüssel 3003/BAT		HU 06/26	
	Kennzeichen EN HE104E		Erstzulassung 06.06.2023		Halter lt. Zulbesch. II k. A.	
	Halter lt. Kunde 1		Leistung (kW) 147 kW		Anzahl Zylinder 4	
	Hubraum (ccm) 1598		Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km)	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 13,2	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 1 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 22.383 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.	
	Raucherfahrzeug nein		letzte KD am 09/25		Letzte KD (km) 18.949 km	
	Farbe LACK WEISS PERLGLÄNZEND/META..		Lackierung metallic		Reimport k. A.	
	nächster KD am 16.09.2026		nächster KD (km) 15.000 km		Scheckheft ohne Einträge	
	Scheckheft Bemerkung		Polster Teilleder		Polsterfarbe Schwarz	
	Getriebe Getriebe Automatik - (..		Schadstoffk. Euro6d		Ehemalige Nutzung Unbekannt	
Eigentum des Kunden k. A.		Sonstiges		Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		
Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.				

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EN HE104E
Kennzeichen: EN HE104E

Ausstattung	Serienausstattung:			
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Auspuffblende (Chrom) Blinkleuchten LED Dachfarbe schwarz Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb) Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Lenkunterstützung Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Sensoren) Fahrmodusschalter Frontschürze verchromt Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.d. Lenksäule Handschuhfach beleuchtet Heckspoiler schwarz glänzend Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik Karosserie: 5-türig Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite Kopf-Airbag-System Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2) Lenkrad (Leder) Licht- und Regensensor Mobile Online Dienste Mirror Screen Otto-Partikelfilter (GPF) Pyrotechnischer Gurtstraffer Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag vorn Servolenkung elektrisch Sitz vorn rechts umklappbar Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht LED Verzurrösen Laderaum Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung außen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Allradantrieb Audiosystem (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit Bluetooth Außenspiegel mit Chromblende Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coaching) Bordcomputer Dachhimmel schwarz Einparkhilfe vorn und hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Lenkunterstützung Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Kindersicherung Full-LED-Paket Getränkehalter vorn Heckleuchten LED, 3D-Optik Hybrid 220 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kartentasche an Vordersitze Kombiinstrument digital Kopf-Airbag-System hinten Ladevorrichtung On-Board-Lader 3 kW Lenkrad mit Multifunktion LM-Felgen Modellpflege Parkbremse elektrisch Radstand 2675 mm Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht Scheibenwischer mit Regensensor Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel Sitz vorn links höhenverstellbar Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Startanlage Keyless System Türzierleisten verchromt Warnanlage für Sicherheitsgurte Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	Ambiente-Beleuchtung LED Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Fernbedienung Außenspiegel elektr. anklappbar Auspuffanlage (Doppelauspuffblende) mit Elektronischer Bremsenergie-Rückgewinnung Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Bremsenergie-Rückgewinnung Dachreling (Aluminium) Elektr. Bremskraftverteilung Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lane Assist) Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Fensterahmen mit Chromblende Fußraumleuchte vorn LED Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid) Heckscheibe heizbar Innenausstattung: Dekoreinlagen in Alcantara Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersseite Kindersicherung elektrisch Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (i-Co.) Kopfstützen hinten (3-fach) Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar Leseleuchten vorn und hinten, 2 Deckenleuchten Mittelarmlehne vorn Multifunktionsanzeige mit HD Touchscreen-Funktion Pedale Aluminium Reifen-Reparaturkit Rücksitz geteilt / klappbar Seitenairbag hinten Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung) Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum USB-Anschluss im Fond Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System	
	Sonderausstattung:			
	Sitzheizung vorn Sonderlackierung Perlmutt-Weiß			
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
	(U) Nachlackierung -> Tür HL: Repariert Schaden (0,00 €)			
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein			
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)			
Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Lenkrad Kratzer - Smart Repair	180,00 €	100 %	180,00 €
2.	Reparierter Schaden Tür HL	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Servicenachweise fehlen - prüfen	5.000,00 €	100 %	5.000,00 €
4.	Stoßfängerspoiler V Abrieb - erneuern	330,00 €	100 %	330,00 €
5.	Stoßfängerverkl. V Kratzer - Smart Repair	230,00 €	100 %	230,00 €
Zwischensumme (Netto)		5.740,00 €	740,-	5.740,00 €
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EN HE104E
Kennzeichen: EN HE104E

Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Reparaturkosten		Anteil	Minderwert		
1.	Kundenrechnung fehlt					0,00 €		0 %	0,00 €		
2.	Ladekabel fehlt					450,00 €		100 %	450,00 €		
3.	Reparaturnachweis fehlt					0,00 €		0 %	0,00 €		
Zwischensumme (Netto)						450,00 €			450,00 €		
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand					5.740,00 €		740,-	5.740,00 €		
	Technischer Zustand					0,00 €			0,00 €		
	Fehlteile und Dienstleistungen					450,00 €			450,00 €		
Endbetrag (Netto)						6.190,00 €		1.190,-	6.190,00 €		
19% Mehrwertsteuer						1.176,10 €			1.176,10 €		
Endbetrag (Brutto)						7.366,10 €			7.366,10 €		
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Schadenshöhe		Wertminderung			
1.	(U) Nachlackierung -> Tür HL: Reparierter Schaden					0,00 €		150,00 €			
Summe						0,00 €		150,00 €			

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	195 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)						Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)						k. A.				
	Reifen vorne		VL				VR				
	225/55R18 102V		5,00 mm (Michelin)				5,00 mm (Michelin)				
	Reifen hinten		HL				HR				
	225/55R18 102V		8,00 mm (Michelin)				6,00 mm (Michelin)				
	Zweiter Reifensatz						Felgenbeschreibung				
	k. A.						k. A.				
Reifen vorne		VL				VR					
k. A.		k. A. (k. A.)				k. A. (k. A.)					
Reifen hinten		HL				HR					
k. A.		k. A. (k. A.)				k. A. (k. A.)					
Bemerkung									Ausstattung ER		
									Reifendichtmittel		

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: EN HE104E
Kennzeichen: EN HE104E

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers						
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer übergibt:					
	Zulassungsbescheinigung Teil I		Zulassungsbescheinigung Teil II			
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig				X	
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft		X	
	Verbandskasten		X	Werkzeug		X
	Warndreieck		HU-Bescheinigung			
	Ladekabel		Ladegerät			
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger			
	Windschott		Kundenrechnung			
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung			
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung					
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
	Zweiter Radsatz					

Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Tür HL: Repariert Schaden (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 3008 Hybrid4 300 GT

Auftr.-Nr: EN HE104E

VIN: VF3M45GBUPS073806


Kilometerstand: 22.383 km


Erstzulassung: 06.06.2023



Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe














Schadensbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 3008 Hybrid4 300 GT

Auftr.-Nr: EN HE104E

VIN: VF3M45GBUPS073806

Kilometerstand: 22.383 km

Erstzulassung: 06.06.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Reparierter Schaden Tür HL



Lenkrad Kratzer - Smart Repair



Lenkrad Kratzer - Smart Repair



Stoßfängerverkl. V Kratzer - Smart Repair



Stoßfängerverkl. V Kratzer - Smart Repair



Stoßfängerspoiler V Abrieb - erneuern



Stoßfängerspoiler V Abrieb - erneuern