



VXKUSHNSSMW101569

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	20.280 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	-500 km
Typ/Modell	MOKKA	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	VXKUSHNSSMW101569	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	25.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2025, 11.961 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Antennenstab - beschädigt - erneuern
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 99V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R18 99V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/65 R16 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026
Protokollnummer: 45131295
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	MOKKA	Laufleistung (abgelesen)	20.280 km
Fahrgestellnummer	VXKUSHNSSMW101569	Erstzulassung	25.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026
Protokollnummer: 45131295
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges





Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VXKUSHNSSMW101569

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	20,280 km
Manufacturer	Opel	Next maintenance in	-500 km
Type / Model	MOKKA	Main inspection (Report on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	VXKUSHNSSMW101569	Power / Engine displacement	96 kW / 1,199 ccm
First registration	25 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2025, 11,961 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Roof	Stub aerial - Damaged - Replace
2	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R18 99V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R18 99V	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026
Protocol number: 45131295
Delivery date: 24 Apr 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R16 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	215/65 R16 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					06/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026
Protocol number: 45131295
Delivery date: 24 Apr 2026



Vehicle details

Manufacturer	Opel	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	MOKKA	Mileage (Read)	20,280 km
Vehicle Identification number	VXKUSHNSSMW101569	First registration	25 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026
Protocol number: 45131295
Delivery date: 24 Apr 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Roof: Stub aerial - Damaged - Replace



Damage #2: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #4: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -SR 0973	Fahrgestell-Nummer:	VXKUSHNSSMW101569
Vertrags-Nummer:	78742080	Erstzulassung:	25.02.2022
Internes KZ:	15039287	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	44
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1275	zul. Gewicht (kg):	1715

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78742080
Amtliches Kennzeichen: HD -SR 0973
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.04.2026	9060001864	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
08.07.2024	9059894147	Eigenverschulden	Frontgrill Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78742080
Amtliches Kennzeichen: HD -SR 0973
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.02.2023	2961	Wartungszusatzumfänge
27.02.2023	2961	Inspektion und Wartung
13.03.2024	6845	Inspektion und Wartung
13.03.2024	6845	Wartungszusatzumfänge
13.03.2024	6845	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer