

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002517325
Besichtigt am: 24.06.2026 08:40
Berichts-Nr: 10865109
FIN: WVGZZZE2ZPE066461



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLR
Erstzulassungsdatum:	22.06.2023
Laufleistung:	39.088 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	220 kW (300 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Tornadorot/Soul/Schwarz/Soul
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	346 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Dualmotor-Allradantrieb
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
3 Kopfstützen hinten	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Einton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Narvik", 8,5 J x 21 vorn, 9 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektrische Luftzusatzheizung
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor Aggr. 0EH.A und 0EJ.B
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V/TI3
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Airstop®-Reifen 235/45 R 21 vorn, Airstop®-Reifen 255/40 R 21 hinten	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Emden
Armaturentafel Komfort	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Armlehne für Vordersitze	Gepäcknetz
Assistenzpaket	Gepäckraumboden
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	GTX
Batterie 320A (49Ah)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Betriebsspannung 12 V	Infotainment-Paket
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Car2X	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
CCS-Ladedose	Kältemittel R744
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Komfortpaket "Plus"
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kurzheck
Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
Leergewichtsbereich Standard	Regensensor
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Rückfahrkamera "Rear View"
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Scheibenbremsen vorn
Müdigkeitserkennung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Narvik 8,5 J x 21 / 9 J x 21 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Reifen 235/45 R 21 / 255/40 R 21	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Navigationssystem "Discover Pro"	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Netztrennwand	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "GTX"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Softwareverbund Ausführung 11
o.b.Abgas	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sportpaket "Plus"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sprachbedienung
Ohne Fast Lane Modell	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Feuerlöscher	Stabilisator hinten
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Standard-Klimazonen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Stoßfänger in sportlichem Design
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Spurwechselassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Triebwerkunterschutz
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Trommelbremsen hinten
Ohne UNECE CS&SU	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Typprüfstand Deutschland
Ohne zusätzliche Bereifung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Umweltbonus
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Plattformgruppenklasse 2	Verkehrszeichenerkennung
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Vordersitze beheizbar
Progressivlenkung	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radio "Ready 2 Discover"	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
	Zellmodul A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 21 102 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 10.560,85

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	122,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	121,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	116,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	184,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPE066461

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links



 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10865109
vom: 24.06.2026



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

